

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-260
priedas

MOLĖTŲ RAJONO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, paskirtis	Identifikuojantys duomenys		Adresas	Savininkas	Techninė statinio būklė, pastabos
		Registro Nr.	Unikalus Nr.			
47.	Pastatas- remonto dirbtuvės 1P1p, gamybos, pramonės	44/14215282	6296-9002-6019	Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Vilties g. 9	XXXXXX	Silikatinių plytų sienų mūras pažeistas daugelyje vietų, ypač viršutinė dalis. Stogo konstrukcijos susidėvėję, pažeistos. Ant perdangos auga krūmai. Vartai, durys ir langų rėmai sulūžę, stiklų nėra.
48.	Pastatas - mokykla 1C1m, mokslo	44/563353	6293-7001-0019	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Pusnės k., Bažnyčios g. 7	XXXXXX	Pastatas medinis, vieno aukšto su mansarda, neužsandarintas. Stogo danga pažeista, medinė perdanga vietomis įgriuvusi. Durys ir langų rėmai sulūžę, stiklų nėra.
49.	Pastatas- katilinė 1P1b, gamybos, pramonės	90/72607	6298-7014-3013	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 37	UAB „Amber Alliance“, į. k. 302590823	Stogo danga nesandari, ant perdangų auga medžiai. Išorinių sienų mūras įmirkęs. Langų ir durų nėra.
50.	Pastatas - veršidė 1Ž1p, kita (fermų)	44/1501224	4400-1047-2510	Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Piliakiemių k., Kryžių Kalno g. 12	UAB „Baltic Waste Management“, į. k. 301506904	Silikatinių plytų mūro pastatas su mediniu tremperiu. 80 proc. stogo ir tremperio konstrukcijų nugriuvę. Perdanga pažeista drėgmės. Sienų mūras ištrupėjęs daugelyje vietų. Vartai ir langų rėmai sulūžę, stiklų nėra.