







1 iliustracija. Tiesios (A, B, C) ir su paprastuoju kreivumu (D) apvaliosios medienos ilgi matavimas




2 iliustracija. Apvaliosios medienos su sudėtinguoju kreivumu ilgio matavimas




3 iliustracija. Apvaliosios medienos su įpjovimu ilgio matavimas




4 iliustracija. Kontrolinio bandinio popiermedžių plongalio ir storgalio skersmens matavimas.




5 iliustracija. Rastų skersmens matavimas, kai matavimo vietoje yra kliuvinys.



6 iliustracija. Nenukirsto medžio stiebo skersmens matavimas 1,3 m aukštyje.



7 iliustracija. Rietuvės matmenų nustatymas.



8 iliustracija. Rietuvės aukščio matavimas.