

MOLėtų RAJONO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, paskirtis	Identifikuojantys duomenys		Adresas	Savininkas	Techninė statinio būklė, pastabos
		Registro Nr.	Unikalus Nr.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Administracinis pastatas 1B1p, administracinės paskirties	90/74980	6294- 0043- 7011	Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6	XXXX XXXX, XXXXXX;	Pastato langų ir durų angos užsandarintos lentomis. Dalis fasado sienų tinko nukritusi (apie 20 procentų sienų paviršiaus), ŠV pusėje fasado sienoje atsivėrusi kiaurymė. Raudonų plytų mūras trupa. Nėra lietaus vandens nutekėjimo sistemos, todėl keliose vietose karnizų mūras suiręs. Palangės neapsaugotos nuo kritulių, todėl palangių keramikinių plytų mūras trupa. PR pusėje raudonų plytų priestato mūras suiręs dėl drėgmės poveikio. Teritorija šienaujama nereguliariai. Nešalinami ties pastato pamatais augantys savaiminiai medeliai ir krūmai. Neįvykdyti 2018 m. nurodymai dėl karnizų ir mansardos palangės apsaugos ir ŠV pusėje fasado sienoje atsivėrusios kiaurymės užsandarinimo.
2.	Parduotuvė 3E1p, prekybos paskirties	90/74980	6294- 0043- 7033	Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6	XXXX XXXX, XXXXXX;	Prie pastato pristatytas silikatinių plytų priestatas (tambūras) pavojingai pasviręs: tarp pastato ir priestato atsiradęs plyšys per metus padidėjo. Virš priestato durų angos mūras sutrūkęs į kelis segmentus. Dviejų stogo šlaitų asbestcementinė danga apaugusi samanomis. ŠR pusėje, link tvenkinių, karnizų pakalimo lentos deformuotos, susiformavęs plyšys tarp išorinės sienos tinko sluoksnio viršaus ir medinio karnizo apačios. Teritorija aplink pastatą nešienaujama, nešalinami aplink sienas augantys tankūs krūmai ir medeliai.

1	2	3	4	5	6	7
3.	Sandėlis 4F1p, sandėliavimo paskirties	90/74980	6294-0043-7044	Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6	XXXX XXXX, XXXXXX;	Pastato lauko sienų tinkas daugelyje vietų nukritęs (apie 30 proc. sienų ploto). Mūras, veikiamas drėgmės, iršta. ŠV ir PR fasaduose sienose dideli vertikalūs įtrūkimai. Teritorija nešienaujama, nešalinami aplink sienas augantys tankūs krūmai ir medeliai.
4.	Gyvenamasis namas, gyvenamoji (vieno buto pastatai) Žymėjimas plane: 1A1m	44/1432982	4400-1558-6508	Molėtų r., Balninkų mstl., Ežero g. 2	Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapija, a. k. 291254850	Langai išdaužyti, kiauras stogas, viduje sugriuvę perdengimai Neįvykdė 2017-05-31 statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. S14-108(B) reikalavimo nugriauti arba suremontuoti pastatą iki 2018-09-01.
5.	Pirtis, paslaugų. Žymėjimas plane: 1L1p	90/101992	6296-8007-2018	Molėtų r., Balninkų mstl., Alaušų g. 23	XXXX XXXX	Išlaužtos durys, nesandarūs langai. Nešildomas. Neapribotas pašalinių asmenų patekimas į pastato vidų .
6.	Kultūros namai 1C1p, kultūros	44/314986	4400-0466-7141	Molėtų r., Čiulėnų sen., Drąsėnų k., Molėtų g. 5	UAB „VARIG PROPERTY“, XXXX XXXX, Adresas Molėtų g. 5, Drąsėnų k., Čiulėnų sen., Molėtų r., tel. XXXX XXXX, vadovas XXXX XXXX	Pastatas nešildomas nuo 2005 m., kaupiasi drėgmė statinio dalyse ar statinio vidaus paviršiuose. Langų angos užkaltos lentomis. Statinys neatitinka normatyviniuose normatyviniuose statinio saugos dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnį: Didžioji dalis teritorijos apleista, nešienauta, auga krūmai, mėtos šiukšlės.

1	2	3	4	5	6	7
7.	Pašarų ruošimo cechas 1P1p, gamybos, pramonės	62/1360	6296-8003-6010	Molėtų r., Čiulėnų sen., Toliajų k., Aukštakalnio g. 3A X/Y 6127454/595891 (LKS)	XXXX XXXX gim. XXXX XXXX	Pastato išorės medinės konstrukcijos supuvę, dalis jų nukritę. Teritorija apleista, nešienauta.
8.	Katilinė 1P1p, gamybos, pramonės	44/1342068	6298-2009-5015	Molėtų r., Čiulėnų sen., Toliajų k., Toliajų k., Aukštakalnio g. 1; X/Y 6127427/596007 (LKS)	XXXX XXXX, gim XXXX XXXX ir XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX, BJSN.	Pastatas nenaudojamas. Durys išlaužtos. Prie pamatų auga medžiai, mėtos šiukšlės.
9.	Mokykla 1C2p, mokslo	44/1383925	4400-0012-0206	Molėtų r., Čiulėnų sen., Toliajų k., Toliajų g. 18	XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX, XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX,	Langai be stiklų, langų angos užsandarintos iš dalies. Durys sulaužytos. Pastato viduje nuolat lankosi pašaliniai asmenys, laiptinėse ir patalpose – statybinės atliekos ir buitinės šiukšlės. Statinio priėmimo perdavimo aktas surašytas 2013 metų kovo mėnesį, tačiau iki šiol remonto darbai nepradėti. Pastatas yra apleistas ir neužsandarintas. Teritorija nešienaujama. 2016-12-14 Akto Nr. S14-88(Č) nurodymai neįvykdyti, dėl to savininkas V. Jurevičius buvo baustas administracine tvarka.
10.	Administracinis-gamybinis 1P1p, administracinis, 735,84 m ² b. p., plytos. Yra priklausiniai 14 vnt.	90/66972	6296-7002-0015	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
1	2	3	4	5	6	7
11.	Katilinė 2H1p,	90/66972	6296-	Molėtų r.,	Molėtų rajono žemės ūkio	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir

	kita, 269,14 m2 b. p., plytos.		7002-0026	Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	nenaudojami.
12.	Antidė 3Ž1b, kita (fermų), 1505,71 m2 b. p., g/b plokštės.	90/66972	6296-7002-0037	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
13.	Antidė 4Ž1b, kita (fermų), 1496,19 m2 b. p., g/b plokštės.	90/66972	6296-7002-0048	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
14.	Antidė 5Ž1ž, kita (fermų), 886,16 m2 b. p., medis su karkasu.	90/66972	6296-7002-0059	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
15.	Antidė 6Ž1ž, kita (fermų), 893,00 m2 b. p., medis su karkasu.	90/66972	6296-7002-0066	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
16.	Antidė 7Ž1ž, kita (fermų), 894,08 m2 b. p., medis su karkasu.	90/66972	6296-7002-0070	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
17.	Antidė 8Ž1p, kita (fermų), 875,92 m2 b. p., plytos.	90/66972	6296-7002-0080	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
18.	Antidė 9Ž1p, kita (fermų), 1184,14 m2 b. p., 6296-7002-0091, plytos.	90/66972	6296-7002-0091	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
1	2	3	4	5	6	7
19.	Antidė 11Ž1ž,	90/66972	6296-	Molėtų r.,	Molėtų rajono žemės ūkio	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir

	kita (fermų), 894,20 m2 b. p., medis su karkasu.		7002-0115	Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	nenaudojami.
20.	Antidė 12Ž1ž, kita (fermų), 896,46 m2 b. p., medis su karkasu.	90/66972	6296- 7002-0126	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
21.	Antidė 13Ž1p, kita (fermų), 867,69 m2 b. p., plytos.	90/66972	6296- 7002-0137	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
22.	Antidė 14Ž1p, kita (fermų), 1027,46 m2 b. p., plytos.	90/66972	6296- 7002-0148	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
23.	Antidė 15Ž1p, kita (fermų), 1025,85 m2 b. p., plytos.	90/66972	6296- 7002- 0159,	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
24.	Svarstyklės 16H1p, kita, 313,16 m2 b. p., plytos.	90/66972	6296- 7002-0168	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
25.	San. vet. paleidėjas 17H1p, kita, 221,32 m2 b. p., plytos.	90/66972	6296- 7002-0170	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
26.	Sandėlis 20F1p, pagalbinio ūkio, 155 m2 užst. p., plytos.	90/66972	6296- 7002-0204	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
1	2	3	4	5	6	7
27.	Sandėlis 23F1ž,	90/66972	6296-	Molėtų r.,	Molėtų rajono žemės ūkio	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir

	pagalbinio ūkio, 203 m2 užst. p., medis su karkasu.		7002-0237	Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	nenaudojami.
28.	Kraiko sandėlis 30F1ž, pagalbinio ūkio, 594,27 m2 užst. p., medis su karkasu.	90/66972	6296- 7002-0304	Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 12	Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339	Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.
29.	Kiaulidė 1Ž1p	44/158311 6	6297- 0018-6010	Molėtų r., Luokesos sen., Kijėlių k. Kijėlių g. 8,	UAB „MBE Group Company“, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 77C, vadovas Ievgen Kravchenko	Nuardyti stogai, kai kur ant perdangos auga medžiai.
30.	Kiaulidė 1Ž1p	90/107433	6297- 3011-1019	Molėtų r., Luokesos sen. Pašilės k. 7,	UAB „ABC laiptai“	2/3 pastato renovuota. 1/3 pastato dalis su sulūžusiais stogais, be langų.
31.	Sandėlis 3F1p	90/107433	6297- 3011-1026	Molėtų r., Luokesos sen. Pašilės k. 7,	UAB „ABC laiptai“	Be langų , nenaudojamas. Bendras plotas: 62.55 kv. m .
32.	Administracinis pastatas 1B3p, administracinė paskirtis	90/108701	6297- 6013-1014	Molėtų r., Mindūnų sen., Mindūnų k.	Katalikiška labdaros ir paramos organizacija „Vilties versmė“, 9201426	Fiziškai pažeistas ypatingas statinys: Mindūnų kultūros namai. Pašalinių patekimas į vidų neapribotas.
33.	Veršidė 1Ž1p, kita (fermų)	44/239567	4400- 0357-8889	Molėtų r., Mindūnų sen., Čiulų k. 7B	UAB "Labanoro amatai", k. 302541000, Švenčionių r. sav. Labanoro mstl. Bažnyčios g. 35	Fiziškai pažeistas.
34.	Gaterinė 1P1ž, gamybos, pramonės	90/6643	6299- 8005-8010	Šalia adreso Molėtų r., Mindūnų sen., Čiulų k.6	XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX	Apgriuvęs.
1	2	3	4	5	6	7

35.	Administracinis pastatas 1B2p	90/20562	6294-0005-9013	Molėtai, Vilniaus g. 54	XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX ir XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX BJSN	Pastatas mūrinis, aptinkuotas. Nenaudojams, nešildomas. Netvarkinga lietaus vandens nutekėjimo sistema, vietomis nutrupėjęs tinkas
36.	Kontrolės postas 20H1p	44/544109	6296-9001-1169	Molėtai, Melioratorių g. 18A	XXXX XXXX, XXXXXX;	Parapetai neapskardinti, plytų mūras veikiamas drėgmės. Automobilų apžiūros duobė, besiribojanti su gatve, neuždengta, užversta atliekomis.
37.	Vandens malūnas su užtvanka 4P3p, gamybos, pramonės	90/20255	6294-0003-6043	Molėtų m., Molėtų g. 21B	XXXX XXXX, XXXXXX;	Nesutvarkyta lietaus vandens nutekėjimo sistema, todėl išorės sienų mūras ardomas drėgmės. Stogo skarda surūdijusi. Vertikaliai įtrūkusi PV fasado siena kampe ties sujungimu su vakarine, vėliau pristatyta pastato dalimi. Mūrinė sàrama, esanti virš II a lango, sutrūkusi. Plyšiams didėjant, atitrūkęs mūro segmentas remiasi į medinės lango konstrukcijas: langas stumiamas iš vietos. Deformacijos vyksta todėl, kad statant pietvakarinę pastato dalį, jos mūras nebuvo surištas su jau esama išorine akmens/ keramikinių plytų mūro siena. Plyšys per metus padidėjo, galima griūti. Reikalinga dalinė statinio ekspertizė ir skubus konstrukcijų stabilizavimas. Langų ir durų angos užsandarintos, priestatas 2p1/p nugriautas, griovimo statybinės atliekos nepašalintos, PV pusėje pastatas aptvertas STOP juosta.

1	2	3	4	5	6	7
38.	Stalių dirbtuvės 1P1m, gamybos, pramonės	90/20255	6294- 0003-6010	Molėtų m., Molėtųno g. 21B	XXXX XXXX, XXXXXX;	Pastatas nenaudojamas ir neprižiūrimas. Akmens mūro cokolyje daug nedidelių plyšių. ŠR pastato pusėje cokolinėje sienos dalyje atviros dvių durų angos į rūšį. Rūsyje buitinės ir statybinės atliekos. Trūksta vandens nutekėjimo latakų ir lietvamzdžių. Medinių sienų apsauginis dažų sluoksnis nusilupęs. Trūksta dalies medinio karnizo pakalimo lentų, dalis jų supuvę. Stogo danga surūdijusi, vietomis deformuota ir nesandari, keliose vietose dangoje matomos skylės. Ties galiniu fasadu trūksta dalies skardos lapų, stogo konstrukcijų mediena veikiama drėgmės.
39.	Zeimerinė 6P1ž, pagalbinio ūkio	90/20255	6294- 0003-6054	Molėtų m., Molėtųno g. 21A	XXXX XXXX, XXXXXX;	Pastatas nenaudojamas. Langai ir durys neužsandarinti. Viduje kaupiamos butinės šiukšlės. Vietomis supuvę karnizų pakalimo lentos. Skliauto vėjalentės atšokę ir pavojingai pakibę, gali nukristi.
40.	Arklidės 16Ž1m	90/21116	6299- 0001-6090	Molėtų r., Suginčių sen., Motviškio k.	UAB „SERVEKA ENERGY“, k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Pastatas beveik sugriuvęs
41.	Mėsos cechas 6P2p, gamybos, pramonės paskirties	90/21116	6299- 0001-6058	Molėtų r., Suginčių sen., Motviškio k.	UAB „SERVEKA ENERGY“, k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Pastatas beveik sugriuvęs

1	2	3	4	5	6	7
42.	Kultūros namų pastatas 1C2b, kultūros paskirties	90/89316	6297-9007-3012	Molėtų r., Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2	1. XXXX XXXX, XXXXXX; XXXX XXXX , XXXXXX; 2. XXXX XXXX, Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Darželio g. 2A; 3. Uždaroji akcinė bendrovė „Suginčiai“, Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2; 4. Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, 03500 Vilnius, J. Jasinskio g. 16; 5. Visuomeninė organizacija „Suginčių bendruomenės centras“, Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k.; 6. Akcinė bendrovė „Telia Lietuva“ (buvusi AB „TEO LT“), 03501 Vilnius, Saltoniškių g. 7A,	Vietomis ištrupėjusios išorinių sienų plokščių siūlės, nukritęs tinkas. Kai kurių langų stiklai išdaužyti, rėmai nesandarūs. Dėl netvarkingos lietaus vandens nuvedimo sistemos išorinių sienų mūras vietomis suiręs. Nesandari pastato stogo danga. Aptrupėję ir sutrūkinėję cokolis, nuogrinda, išorės laiptai
43.	Mėsos cechas 9P1p, gamybos, pramonės paskirties	90/21116	6299-0001-6069	Molėtų r., Suginčių sen., Motviškio k.	UAB „SERVEKA ENERGY“, k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3	Pastatas beveik sugriuvęs

1	2	3	4	5	6	7
44.	Svarstyklės 12H1p	44/41866	4400- 0061-6719	Molėtų r., Suginčių sen., Suginčių k. (žemės sklype Nr.6260/0003:821)	UAB „Suginčiai“, Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2	Apgriuvęs
45.	Lentpjūvė 1P1p	90/90947	6298- 3010-4018	Molėtų r., Suginčių sen., Suginčių k., Želvos g. 16	XXXX XXXX Molėtų r., Luokesos sen., Promislavos k.	Nenaudojamas. Teritorijoje sandėliuojami dideli kiekiai naudotų gelžbetoninių konstrukcijų. Teritorija netvarkoma, nešalinami savaiminiai krūmai ir medžiai.
46.	Parduotuvė 1E1ž	90/21503	6296- 8001-9018	Molėtų r., Videniškių sen., Nosėnų k.	XXXX XXXX, XXXXXX;	Pastatas be stogo, sugriuvusios sienos. Ūkinio pastato įlinkęs stogas, nėra durų.