

## 14 priedas

**GRIOVIŲ BŪKLĖS NORMATYVAI**

Būklė	Griovių požymiai	Ūkinės priemonės
Gera	Griovio gylis sumažėjęs $\leq 30$ %, dugne nėra sąnašų arba slenksčių. Vanduo teka projektine vaga be patvankos. Griovio vagoje neauga krūmai bei medžiai.	Nuolatinė griovių priežiūra, profilaktinis einamasis remontas
Patenkinama	Griovio gylis sumažėjęs 31–50 %, dugne pasitaiko sąnašų ir slenksčių, kurių aukštis $\leq 50$ % projektinio gylio. Vandens tėkmė vingiuota, aplenkianti kliūtis. Griovio dugnas vietomis apaugęs krūmais.	Einamasis remontas
Bloga	Griovio gylis sumažėjęs $> 50$ %. Vanduo teka tik pavasario polaidžių bei vasaros liūčių metu lėkštomis, vingiuotomis vagomis, aplenkdamas sąnašų sankaupas.	Kapitalinis remontas arba rekonstrukcija
Avarinė	Griovių šlaitai išplauti potvynių vandens, tiltų pralaidos suirę. Grioviai užtvenkinti kirtimo atliekomis, išvirtusiais medžiais, dirvožemio erozijos produktais. Vanduo teka tik pavasario polaidžių metu eroduotomis, vingiuotomis vagomis.	Avarinis griovių remontas