

| EŽERŲ KATEGORIJS VANDENS TELKINIŲ VANDENSAUGOS TIKSLAI |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               |                                               |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil.Nr.                                                | Ežero/ tvenkinio/<br>karjero pavadinimas | Ežero/<br>tvenkinio/<br>karjero<br>kodas LR<br>upių, ežerų ir<br>tvenkinių<br>kadastrė | Vandens<br>telkinio kodas | Ežeras,<br>tvenkinys,<br>karjeras | Natūralus<br>vandens<br>telkinys<br>(NVT), labai<br>pakeistas<br>vandens<br>telkinys<br>(LPVT),<br>dirbtinis<br>vandens<br>telkinys<br>(DVT) | Vandens<br>telkinio<br>tipas | Vertinimo pagrindas<br>(monitoringo vietos<br>Nr./modeliavimas/<br>ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio<br>būklė (gera/neatitinkanti<br>geros būklės) | Ekologinės<br>būklės klasė<br>(labai gera/<br>gera/ vidutinė/<br>bloga/ labai<br>bloga) | Kokybės elementų<br>rodiklių esamos ir<br>geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 | Hidromorfologi<br>nių kokybės<br>elementų<br>rodiklis | Specifiniai<br>teršalai<br>atitinka/neatitin<br>ka geros būklės<br>kriterijus/geros<br>būklės kriterijų<br>neatitinkantys<br>kokybės<br>elementai) | Vandens telkinio cheminė<br>būklė gera/neatitinkanti geros<br>cheminės būklės (geros<br>cheminės būklės<br>neatitinkančios medžiagos) |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                                |                                                                                           |                                 | Biologinių kokybės elementų rodikliai        |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Bendras<br>azotas (N <sub>b</sub> ),<br>mg/l  | Bendras<br>fosforas (P <sub>b</sub> ),<br>mg/l | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>per 7 paras<br>(BDS7), mg/l<br>O <sub>2</sub> | Vandens<br>skaidrumas<br>(S), m | Ežero<br>fitoplanktono<br>indeksas<br>(EFPI) | Makrofitų<br>etaloninis<br>indeksas<br>(MEI) | Ežero<br>makrobės<br>tuburių<br>indeksas<br>(EMI) | Ežero žuvų<br>indeksas<br>(EŽI) |                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 1.                                                     | Galstas                                  | 10030113                                                                               | LT110030113               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 390                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.75                                          | 0.044                                          | 2.7                                                                                       | 4.6                             | 0.90                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 2.                                                     | Aviris                                   | 10030319                                                                               | LT110030319               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 181                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.75                                          | 0.024                                          | 3.2                                                                                       | 3.3                             | 0.90                                         | -                                            | 0.52                                              | 0.68                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 3.                                                     | Nevėža                                   | 12231654                                                                               | LT112231654               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.46                                          | 0.056                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 4.                                                     | Baltas                                   | 12130724                                                                               | LT112130724               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 338                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.19                                          | 0.018                                          | 1.7                                                                                       | 3.3                             | 0.75                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 5.                                                     | Ilgis                                    | 50030470                                                                               | LT550030470               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 305                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.70                                          | 0.033                                          | 0.5                                                                                       | 3.0                             | 0.71                                         | -                                            | 0.52                                              | 0.61                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 6.                                                     | Talkša                                   | 41040010                                                                               | LT441040010               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 267                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | labai bloga                                                                             | Esama vertė                                                   | 1.60                                          | 0.066                                          | 3.1                                                                                       | 1.2                             | 0.44                                         | 0.30                                         | 0.29                                              | 0.08                            | 0.63                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 7.                                                     | Luksnėnų ežeras                          | 10030574                                                                               | LT110030574               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 466                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 1.30                                          | 0.053                                          | 4.6                                                                                       | 2.5                             | 0.67                                         | -                                            | 0.60                                              | 0.55                            | 0.69                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 8.                                                     | Glėbas                                   | 11030190                                                                               | LT111030190               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 377                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.53                                          | 0.018                                          | 2.5                                                                                       | 3.7                             | 0.83                                         | -                                            | 0.64                                              | 0.80                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 9.                                                     | Ilgajis                                  | 12231817                                                                               | LT112231817               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 279                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 0.87                                          | 0.075                                          | 4.7                                                                                       | 1.1                             | 0.65                                         | -                                            | 0.65                                              | 0.34                            | 0.81                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 10.                                                    | Nestrėvantys                             | 10030867                                                                               | LT110030867               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 1.06                                          | 0.090                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 11.                                                    | Vištytis                                 | 60030001                                                                               | LT660030001               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 68                                                                                         | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 0.50                                          | 0.023                                          | 3.5                                                                                       | 4.8                             | 0.77                                         | -                                            | 0.56                                              | -                               | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 12.                                                    | Gludas                                   | 30030014                                                                               | LT330030014               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 501                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.93                                          | 0.034                                          | 3.0                                                                                       | 1.8                             | 0.81                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 13.                                                    | Niedulis                                 | 11040121                                                                               | LT111040121               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 456                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | labai bloga                                                                             | Esama vertė                                                   | 1.13                                          | 0.057                                          | 5.1                                                                                       | 1.0                             | 0.19                                         | -                                            | 0.72                                              | 0.63                            | 0.69                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 14.                                                    | Žaslių ežeras                            | 12040495                                                                               | LT112040495               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 453                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.20                                          | 0.032                                          | 2.7                                                                                       | 1.8                             | 0.72                                         | -                                            | 0.86                                              | 0.66                            | 0.63                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 15.                                                    | Spindžius                                | 10030865                                                                               | LT110030865               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 106                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 0.30                                          | 0.053                                          | 1.8                                                                                       | 3.5                             | 0.79                                         | -                                            | 0.62                                              | 0.67                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 16.                                                    | Kiementas                                | 12232129                                                                               | LT112232129               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 450                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 0.92                                          | 0.021                                          | 2.9                                                                                       | 2.0                             | 0.59                                         | -                                            | 0.60                                              | 0.47                            | 0.81                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 17.                                                    | Rėkyvos ežeras                           | 41040012                                                                               | LT441040012               | ežeras                            | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 64                                                                                         | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 1.90                                          | 0.043                                          | 5.5                                                                                       | 0.5                             | 0.33                                         | 0.45                                         | -                                                 | 0.39                            | 0.69                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 18.                                                    | Prūtas                                   | 50030200                                                                               | LT550030200               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 506                                                                                        | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė                                                   | 0.84                                          | 0.015                                          | 1.5                                                                                       | 5.3                             | 0.87                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 19.                                                    | Giluitis                                 | 15030138                                                                               | LT115030138               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 500                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.73                                          | 0.025                                          | 2.8                                                                                       | 2.4                             | 0.71                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.81                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 20.                                                    | Latežeris                                | 10030310                                                                               | LT110030310               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 513                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 0.80                                          | 0.066                                          | 6.7                                                                                       | 1.0                             | 0.50                                         | -                                            | 0.39                                              | -                               | 0.81                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 21.                                                    | Malkėstas                                | 12231949                                                                               | LT112231949               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.60                                          | 0.038                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 22.                                                    | Urkis                                    | 12130310                                                                               | LT112130310               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.26                                          | 0.014                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 23.                                                    | Šventas                                  | 12230256                                                                               | LT112230256               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 39                                                                                         | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė                                                   | 0.39                                          | 0.006                                          | 1.7                                                                                       | 6.8                             | 0.95                                         | -                                            | -                                                 | 1.00                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|                                                        |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/<br>karjero pavadinimas | Ežero/<br>tvenkinio/<br>karjero<br>kodas LR<br>upių, ežerų ir<br>tvenkinių<br>kadastrė | Vandens<br>telkinio kodas | Ežeras,<br>tvenkinys,<br>karjeras | Natūralus<br>vandens<br>telkinys<br>(NVT), labai<br>pakeistas<br>vandens<br>telkinys<br>(LPVT),<br>dirbtinis<br>vandens<br>telkinys<br>(DVT) | Vandens<br>telkinio<br>tipas | Vertinimo pagrindas<br>(monitoringo vietos<br>Nr./modeliavimas/<br>ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio<br>būklė (gera/neatitinkanti<br>geros būklės) | Ekologinės<br>būklės klasė<br>(labai gera/<br>gera/ vidutinė/<br>bloga/ labai<br>bloga) | Kokybės elementų<br>rodiklių esamos ir<br>geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    | Vandens telkinio cheminė<br>būklė gera/neatitinkanti geros<br>cheminės būklės (geros<br>cheminės būklės<br>neatitinkančios medžiagos) |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                                |                                                                                           |                                 | Biologinių kokybės elementų rodikliai        |                                              |                                                   |                                 | Hidromorfologi<br>nių kokybės<br>elementų<br>rodiklis | Specifiniai<br>teršalai<br>atitinka/neatitin<br>ka geros būklės<br>kriterijus(geros<br>būklės kriterijų<br>neatitinkantys<br>kokybės<br>elementai) |                                                                                                                                       |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Bendras<br>azotas (N <sub>b</sub> ),<br>mg/l  | Bendras<br>fosforas (P <sub>b</sub> ),<br>mg/l | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>per 7 paras<br>(BDS7), mg/l<br>O <sub>2</sub> | Vandens<br>skaidrumas<br>(S), m | Ežero<br>fitoplanktono<br>indeksas<br>(EFPI) | Makrofitų<br>etaloninis<br>indeksas<br>(MEI) | Ežero<br>makrobės<br>tuburių<br>indeksas<br>(EMI) | Ežero žuvų<br>indeksas<br>(EŽI) | Ežero<br>hidromorfologi<br>nis indeksas<br>(EHMI)     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 32.     | Ilgas                                    | 12141311                                                                               | LT112141311               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 359                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.64<br>2.00                                  | 0.045<br>0.050                                 | 2.5<br>3.2                                                                                | 2.0<br>2.0                      | 0.53<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.50<br>0.50                                      | 0.74<br>0.61                    | 0.69<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 33.     | Sągardas                                 | 50030006                                                                               | LT550030006               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.10<br>2.00                                  | 0.035<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 34.     | Pluvija                                  | 10040573                                                                               | LT110040573               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 512                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.70<br>2.00                                  | 0.057<br>0.060                                 | 5.5<br>4.2                                                                                | 1.0<br>1.3                      | 0.40<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 35.     | Alovės ežeras                            | 10030540                                                                               | LT110030540               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 192                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | labai bloga                                                                             | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.44<br>2.00                                  | 0.055<br>0.060                                 | 5.8<br>4.2                                                                                | 1.0<br>1.3                      | 0.40<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.53<br>0.50                                      | 0.14<br>0.61                    | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 36.     | Savistas                                 | 11040136                                                                               | LT111040136               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 250                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.13<br>2.00                                  | 0.029<br>0.050                                 | 3.9<br>3.2                                                                                | 2.2<br>2.0                      | 0.68<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.92<br>0.50                                      | 0.47<br>0.61                    | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 37.     | Netečius                                 | 11030100                                                                               | LT111030100               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 464                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.70<br>2.00                                  | 0.062<br>0.060                                 | 5.5<br>4.2                                                                                | 1.1<br>1.3                      | 0.58<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.75<br>0.50                                      | 0.50<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 38.     | Dusynas                                  | 12231412                                                                               | LT112231412               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.72<br>2.00                                  | 0.108<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 39.     | Našys                                    | 12230714                                                                               | LT112230714               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.95<br>2.00                                  | 0.090<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 40.     | Girutiškis                               | 12130620                                                                               | LT112130620               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.67<br>2.00                                  | 0.050<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 41.     | Žirnajai                                 | 12242080                                                                               | LT112242080               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 154                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.39<br>2.00                                  | -<br>0.050                                     | 1.9<br>3.2                                                                                | 3.3<br>2.0                      | 0.83<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.75<br>0.50                                      | 0.79<br>0.61                    | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 42.     | Tauragnas                                | 12130170                                                                               | LT112130170               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 442                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.49<br>2.00                                  | 0.014<br>0.050                                 | 1.8<br>3.2                                                                                | 4.6<br>2.0                      | 0.83<br>0.61                                 | 0.58<br>0.50                                 | 0.67<br>0.50                                      | 0.99<br>0.61                    | 1.00<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 43.     | Orija                                    | 15030100                                                                               | LT115030100               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 202                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.75<br>2.00                                  | 0.038<br>0.060                                 | 2.0<br>4.2                                                                                | 2.5<br>1.3                      | 0.68<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.51<br>0.50                                      | 0.35<br>0.61                    | 0.69<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 44.     | Juodas Kauknoris                         | 10030075                                                                               | LT110030075               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 174                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.50<br>2.00                                  | 0.050<br>0.050                                 | 3.8<br>3.2                                                                                | 2.5<br>2.0                      | 0.57<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.63<br>0.50                                      | 0.53<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 45.     | Parsvėtas                                | 50030023                                                                               | LT550030023               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.74<br>2.00                                  | 0.023<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 46.     | Lavysas                                  | 11030250                                                                               | LT111030250               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 276                                                                                        | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.45<br>2.00                                  | 0.019<br>0.060                                 | 2.1<br>4.2                                                                                | 5.2<br>1.3                      | 0.87<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 1.00<br>0.50                                      | -<br>0.61                       | 1.00<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 47.     | Drabužis                                 | 10030863                                                                               | LT110030863               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 116                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.69<br>2.00                                  | 0.014<br>0.050                                 | 1.6<br>3.2                                                                                | 2.9<br>2.0                      | 0.77<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.94<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 48.     | Žiezdras                                 | 12130510                                                                               | LT112130510               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.64<br>2.00                                  | 0.051<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 49.     | Draudenų ežeras                          | 16030050                                                                               | LT116030050               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 205                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.66<br>2.00                                  | 0.036<br>0.060                                 | 2.7<br>4.2                                                                                | 1.2<br>1.3                      | 0.79<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.22<br>0.50                                      | 0.49<br>0.61                    | 1.00<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 50.     | Lielukas                                 | 11040055                                                                               | LT111040055               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 455                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.43<br>2.00                                  | 0.044<br>0.060                                 | 4.5<br>4.2                                                                                | 1.1<br>1.3                      | 0.46<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.42<br>0.50                                      | -<br>0.61                       | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 51.     | Klykių ežeras                            | 12130220                                                                               | LT112130220               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.88<br>2.00                                  | 0.066<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 52.     | Zalvas                                   | 12230318                                                                               | LT112230318               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.61<br>2.00                                  | 0.017<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 53.     | Vaisinis                                 | 12240151                                                                               | LT112240151               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 307                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.69<br>2.00                                  | 0.027<br>0.060                                 | 3.6<br>4.2                                                                                | 1.7<br>1.3                      | 0.49<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.71<br>0.50                                      | 0.38<br>0.61                    | 0.69<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 54.     | Paežerių ežeras                          | 30040050                                                                               | LT330040050               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 461                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.20<br>2.00                                  | 0.048<br>0.060                                 | 3.3<br>4.2                                                                                | 1.2<br>1.3                      | 0.58<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.28<br>0.50                                      | 0.22<br>0.61                    | 0.69<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 55.     | Seirijis                                 | 10030210                                                                               | LT110030210               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 193                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.58<br>2.00                                  | 0.018<br>0.050                                 | 1.7<br>3.2                                                                                | 4.3<br>2.0                      | 0.92<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.59<br>0.50                                      | 0.93<br>0.61                    | 0.94<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 56.     | Alsėdžių ežeras                          | 30030140                                                                               | LT330030140               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 258                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.20<br>2.00                                  | 0.045<br>0.060                                 | 3.4<br>4.2                                                                                | 1.2<br>1.3                      | 0.40<br>0.61                                 | 0.58<br>0.50                                 | 0.29<br>0.50                                      | 0.39<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 57.     | Biržulis                                 | 30040060                                                                               | LT330040060               | ežeras                            | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 208                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | labai bloga                                                                             | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.25<br>2.00                                  | 0.096<br>0.060                                 | 4.0<br>4.2                                                                                | -<br>1.3                        | 0.68<br>0.61                                 | 0.5<br>0.50                                  | 0.10<br>0.50                                      | 0.42<br>0.61                    | 0.56<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 58.     | Kaviškis                                 | 10030077                                                                               | LT110030077               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 395                                                                                        | neatitinkanti geros<br>                                               |                                                                                         |                                                               |                                               |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas | Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre | Vandens telkinio kodas | Ežeras, tvenkinys, karjeras | Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT) | Vandens telkinio tipas | Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės) | Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga) | Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                          |                                                                            |                           |                                       |                                     |                                       |                           |                                              |                                                                                                                            | Vandens telkinio cheminė būklė gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos) |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                          |                                                                            |                           | Biologinių kokybės elementų rodikliai |                                     |                                       |                           | Hidromorfologi nių kokybės elementų rodiklis | Specifiniai teršalai atitinka/neatitin ka geros būklės kriterijus(geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai) |                                                                                                                           |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         | Bendras azotas (N <sub>b</sub> ), mg/l        | Bendras fosforas (P <sub>b</sub> ), mg/l | Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O <sub>2</sub> | Vandens skaidrumas (S), m | Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)   | Makrofitų etaloninis indeksas (MEI) | Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI) | Ežero žuvų indeksas (EŽI) |                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 66.     | Lūkstas                               | 30030063                                                             | LT330030063            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 48                                                                                | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 1.01                                          | 0.040                                    | 3.4                                                                        | 1.6                       | 0.62                                  | 0.42                                | 0.40                                  | 0.38                      | 0.94                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
| 67.     | Obelija                               | 10040570                                                             | LT110040570            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 247                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 1.23                                          | 0.032                                    | 4.1                                                                        | 2.3                       | 0.82                                  | -                                   | 0.59                                  | 0.80                      | 0.75                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 68.     | Ilgys                                 | 12230155                                                             | LT112230155            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | labai gera                                                               | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 0.98                                          | 0.031                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 69.     | Germantas                             | 30030146                                                             | LT330030146            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 256                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 0.67                                          | 0.044                                    | 1.9                                                                        | 2.0                       | 0.79                                  | 0.81                                | 0.54                                  | 0.72                      | 1.00                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 70.     | Gauštvinis                            | 14030070                                                             | LT114030070            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 518                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | bloga                                                                    | Esama vertė                                             | 2.20                                          | 0.054                                    | 3.8                                                                        | 1.0                       | 0.46                                  | -                                   | 0.30                                  | -                         | 0.94                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 71.     | Vaisietis                             | 10031082                                                             | LT110031082            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.16                                          | 0.104                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 72.     | Didysai Siaurys                       | 12131150                                                             | LT112131150            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.60                                          | 0.032                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 73.     | Smalvykštis                           | 50030106                                                             | LT550030106            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 308                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.63                                          | 0.018                                    | 1.7                                                                        | 2.7                       | 0.83                                  | -                                   | 0.55                                  | -                         | 0.88                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 74.     | Metelys                               | 10040582                                                             | LT110040582            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 236                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.55                                          | 0.026                                    | 2.1                                                                        | 4.6                       | 0.86                                  | -                                   | 0.55                                  | -                         | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 75.     | Tausalas                              | 30040095                                                             | LT330040095            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 206                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 1.05                                          | 0.042                                    | 2.3                                                                        | 1.4                       | 0.59                                  | 0.42                                | 0.48                                  | 0.52                      | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 76.     | Švenčius                              | 10031139                                                             | LT110031139            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 144                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | labai bloga                                                              | Esama vertė                                             | 1.43                                          | 0.126                                    | 5.9                                                                        | 1.0                       | 0.31                                  | -                                   | 0.38                                  | 0.02                      | 0.88                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 77.     | Karališkių ežeras                     | 12231856                                                             | LT112231856            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.76                                          | 0.060                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 78.     | Plinkšių ežeras                       | 30040110                                                             | LT330040110            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.61                                          | 0.044                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 79.     | Nedzingis                             | 11040230                                                             | LT111040230            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 238                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.28                                          | 0.024                                    | 3.4                                                                        | 1.3                       | 0.69                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 80.     | Lakaja                                | 12130336                                                             | LT112130336            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 353                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.51                                          | 0.030                                    | 2.2                                                                        | 2.8                       | 0.70                                  | -                                   | -                                     | 0.79                      | 0.88                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 81.     | Lazdinių ežeras                       | 50040274                                                             | LT550040274            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 389                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 1.08                                          | 0.058                                    | 2.2                                                                        | 1.6                       | 0.79                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.69                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 82.     | Praviršulis                           | 14030100                                                             | LT114030100            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.61                                          | 0.039                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 83.     | Notigalė                              | 42030022                                                             | LT442030022            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 147                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 0.64                                          | 0.039                                    | 1.9                                                                        | 1.2                       | 0.75                                  | -                                   | 0.57                                  | -                         | 0.94                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 84.     | Ilgis                                 | 10030181                                                             | LT110030181            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 394                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.55                                          | 0.017                                    | 2.6                                                                        | 4.2                       | 0.72                                  | -                                   | 0.60                                  | 0.75                      | 1.00                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 85.     | Alys                                  | 12232125                                                             | LT112232125            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.82                                          | 0.077                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 86.     | Sarių ežeras                          | 12140445                                                             | LT112140445            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.83                                          | 0.064                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 87.     | Karvys                                | 12030362                                                             | LT112030362            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 2.22                                          | 0.123                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 88.     | Vievis                                | 12030300                                                             | LT112                  |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         |                                               |                                          |                                                                            |                           |                                       |                                     |                                       |                           |                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                           |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/<br>karjero pavadinimas | Ežero/<br>tvenkinio/<br>karjero<br>kodas LR<br>upių, ežerų ir<br>tvenkinių<br>kadastrė | Vandens<br>telkinio kodas | Ežeras,<br>tvenkinys,<br>karjeras | Natūralus<br>vandens<br>telkinys<br>(NVT), labai<br>pakeistas<br>vandens<br>telkinys<br>(LPVT),<br>dirbtinis<br>vandens<br>telkinys<br>(DVT) | Vandens<br>telkinio<br>tipas | Vertinimo pagrindas<br>(monitoringo vietos<br>Nr./modeliavimas/<br>ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio<br>būklė (gera/neatitinkanti<br>geros būklės) | Ekologinės<br>būklės klasė<br>(labai gera/<br>gera/ vidutinė/<br>bloga/ labai<br>bloga) | Kokybės elementų<br>rodiklių esamos ir<br>geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    | Vandens telkinio cheminė<br>būklė gera/neatitinkanti geros<br>cheminės būklės (geros<br>cheminės būklės<br>neatitinkančios medžiagos) |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                                |                                                                                           |                                 | Biologinių kokybės elementų rodikliai        |                                              |                                                   |                                 | Hidromorfologi<br>nių kokybės<br>elementų<br>rodiklis | Specifiniai<br>teršalai<br>atitinka/neatitin<br>ka geros būklės<br>kriterijus(geros<br>būklės kriterijų<br>neatitinkantys<br>kokybės<br>elementai) |                                                                                                                                       |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Bendras<br>azotas (N <sub>b</sub> ),<br>mg/l  | Bendras<br>fosforas (P <sub>b</sub> ),<br>mg/l | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>per 7 paras<br>(BDS7), mg/l<br>O <sub>2</sub> | Vandens<br>skaidrumas<br>(S), m | Ežero<br>fitoplanktono<br>indeksas<br>(EFPI) | Makrofitų<br>etaloninis<br>indeksas<br>(MEI) | Ežero<br>makrobės<br>tuburių<br>indeksas<br>(EMI) | Ežero žuvų<br>indeksas<br>(EŽI) | Ežero<br>hidromorfologi<br>nis indeksas<br>(EHMI)     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 100.    | Lamėstas                                 | 12130073                                                                               | LT112130073               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 444                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | -<br>2.00                                     | 0.028<br>0.060                                 | 2.9<br>4.2                                                                                | 1.5<br>1.3                      | 0.72<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 101.    | Stirtos                                  | 10040254                                                                               | LT110040254               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 517                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.13<br>2.00                                  | 0.024<br>0.050                                 | 3.7<br>3.2                                                                                | 2.8<br>2.0                      | 0.75<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 102.    | Rimietis                                 | 15040070                                                                               | LT115040070               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 254                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.95<br>2.00                                  | 0.092<br>0.060                                 | 6.4<br>4.2                                                                                | 1.0<br>1.3                      | 0.34<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.42<br>0.50                                      | 0.25<br>0.61                    | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 103.    | Pikeliškių ežeras<br>(Žalesas)           | 12030070                                                                               | LT112030070               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 364                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.17<br>2.00                                  | 0.051<br>0.050                                 | 3.6<br>3.2                                                                                | 1.1<br>2.0                      | 0.36<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.49<br>0.50                                      | 0.61<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 104.    | Šventas                                  | 12140419                                                                               | LT112140419               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 446                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.73<br>2.00                                  | 0.051<br>0.060                                 | 4.3<br>4.2                                                                                | 1.1<br>1.3                      | 0.37<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 105.    | Zaduojojys                               | 12230942                                                                               | LT112230942               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.72<br>2.00                                  | 0.072<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 106.    | Svirkų ežeras                            | 50030275                                                                               | LT550030275               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 388                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.95<br>2.00                                  | 0.117<br>0.060                                 | 3.7<br>4.2                                                                                | 0.6<br>1.3                      | 0.66<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 107.    | Dusia                                    | 15040123                                                                               | LT115040123               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 43                                                                                         | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.45<br>2.00                                  | 0.020<br>0.050                                 | 1.4<br>3.2                                                                                | 6.4<br>2.0                      | 0.87<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.52<br>0.50                                      | 0.80<br>0.61                    | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 108.    | Sagavas                                  | 10030212                                                                               | LT110030212               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 249                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.00<br>2.00                                  | 0.043<br>0.050                                 | 3.2<br>3.2                                                                                | 2.8<br>2.0                      | 0.76<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.58<br>0.50                                      | 0.32<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 109.    | Babrų ežeras                             | 15030120                                                                               | LT115030120               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 235                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.70<br>2.00                                  | 0.018<br>0.050                                 | 1.8<br>3.2                                                                                | 4.5<br>2.0                      | 0.78<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.91<br>0.50                                      | 0.87<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 110.    | Gačionių ežeras                          | 12230999                                                                               | LT112230999               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.33<br>2.00                                  | 0.055<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 111.    | Kampuolis                                | 12130282                                                                               | LT112130282               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 526                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.49<br>2.00                                  | 0.064<br>0.050                                 | 3.7<br>3.2                                                                                | 1.6<br>2.0                      | 0.43<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.37<br>0.50                                      | 0.24<br>0.61                    | 0.94<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 112.    | Ilgis                                    | 12130427                                                                               | LT112130427               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.74<br>2.00                                  | 0.022<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 113.    | Kavalys                                  | 10040576                                                                               | LT110040576               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 465                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.45<br>2.00                                  | 0.034<br>0.060                                 | 4.5<br>4.2                                                                                | 1.3<br>1.3                      | 0.43<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.64<br>0.50                                      | 0.62<br>0.61                    | 0.50<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 114.    | Vilkokšnis                               | 10030640                                                                               | LT110030640               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.79<br>2.00                                  | 0.050<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 115.    | Asalnai                                  | 12130004                                                                               | LT112130004               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 324                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.75<br>2.00                                  | 0.010<br>0.050                                 | 1.5<br>3.2                                                                                | 5.3<br>2.0                      | 0.86<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.58<br>0.50                                      | 0.83<br>0.61                    | 1.00<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 116.    | Amalvas                                  | 15040150                                                                               | LT115040150               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 244                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 2.65<br>2.00                                  | 0.155<br>0.060                                 | 6.0<br>4.2                                                                                | 0.4<br>1.3                      | 0.30<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.63<br>0.50                                      | 0.45<br>0.61                    | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 117.    | Vastapas                                 | 12231667                                                                               | LT112231667               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.29<br>2.00                                  | 0.055<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 118.    | Labanoras                                | 12130367                                                                               | LT112130367               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 337                                                                                        | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.34<br>2.00                                  | 0.022<br>0.060                                 | 1.7<br>4.2                                                                                | 3.0<br>1.3                      | 0.84<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 1.00<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 119.    | Ilgiai                                   | 50030204                                                                               | LT550030204               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 397                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.56<br>2.00                                  | 0.023<br>0.050                                 | 0.5<br>3.2                                                                                | 2.3<br>2.0                      | 0.54<br>0.61                                 | 0.46<br>0.50                                 | 0.43<br>0.50                                      | 0.79<br>0.61                    | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 120.    | Spenglas                                 | 12140430                                                                               | LT112140430               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 173                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.90<br>2.00                                  | 0.051<br>0.060                                 | 0.5<br>4.2                                                                                | 1.0<br>1.3                      | 0.44<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.52<br>0.50                                      | -<br>0.61                       | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 121.    | Glūkas                                   | 11030138                                                                               | LT111030138               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 234                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.85<br>2.00                                  | 0.032<br>0.050                                 | 2.8<br>3.2                                                                                | 4.5<br>2.0                      | 0.86<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.56<br>0.50                                      | 0.97<br>0.61                    | 1.00<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 122.    | Luknas                                   | 12231265                                                                               | LT112231265               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 290                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.98<br>2.00                                  | 0.035<br>0.060                                 | 4.1<br>4.2                                                                                | 1.7<br>1.3                      | 0.71<br>0.61                                 | 0.48<br>0.50                                 | 0.54<br>0.50                                      | 0.46<br>0.61                    | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 123.    | Spėra                                    | 12030477                                                                               | LT112030477               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 114                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.99<br>2.00                                  | 0.081<br>0.060                                 | 5.1<br>4.2                                                                                | 0.7<br>1.3                      | 0.40<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.52<br>0.50                                      | 0.50<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 124.    | Širvys                                   | 12040470                                                                               | LT112040470               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 451                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.95<br>2.00                                  | 0.063<br>0.060                                 | 5.0<br>4.2                                                                                | 1.0<br>1.3                      | 0.59<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.40<br>0.50                                      | -<br>0.61                       | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 125.    | Kernavas                                 | 11030030                                                                               | LT111030030               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 507                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 2.28<br>2.00                                  | 0.064<br>0.060                                 | 7.1<br>4.2                                                                                | 0.4<br>1.3                      | 0.55<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/<br>karjero pavadinimas | Ežero/<br>tvenkinio/<br>karjero<br>kodas LR<br>upių, ežerų ir<br>tvenkinių<br>kadastrė | Vandens<br>telkinio kodas | Ežeras,<br>tvenkinys,<br>karjeras | Natūralus<br>vandens<br>telkinys<br>(NVT), labai<br>pakeistas<br>vandens<br>telkinys<br>(LPVT),<br>dirbtinis<br>vandens<br>telkinys<br>(DVT) | Vandens<br>telkinio<br>tipas | Vertinimo pagrindas<br>(monitoringo vietos<br>Nr./modeliavimas/<br>ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio<br>būklė (gera/neatitinkanti<br>geros būklės) | Ekologinės<br>būklės klasė<br>(labai gera/<br>gera/ vidutinė/<br>bloga/ labai<br>bloga) | Kokybės elementų<br>rodiklių esamos ir<br>geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    | Vandens telkinio cheminė<br>būklė gera/neatitinkanti geros<br>cheminės būklės (geros<br>cheminės būklės<br>neatitinkančios medžiagos) |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                                |                                                                                           |                                 | Biologinių kokybės elementų rodikliai        |                                              |                                                   |                                 | Hidromorfologi<br>nių kokybės<br>elementų<br>rodiklis | Specifiniai<br>teršalai<br>atitinka/neatitin<br>ka geros būklės<br>kriterijus(geros<br>būklės kriterijų<br>neatitinkantys<br>kokybės<br>elementai) |                                                                                                                                       |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Bendras<br>azotas (N <sub>b</sub> ),<br>mg/l  | Bendras<br>fosforas (P <sub>b</sub> ),<br>mg/l | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>per 7 paras<br>(BDS7), mg/l<br>O <sub>2</sub> | Vandens<br>skaidrumas<br>(S), m | Ežero<br>fitoplanktono<br>indeksas<br>(EFPI) | Makrofitų<br>etaloninis<br>indeksas<br>(MEI) | Ežero<br>makrobės<br>tuburių<br>indeksas<br>(EMI) | Ežero žuvų<br>indeksas<br>(EŽI) | Ežero<br>hidromorfologi<br>nis indeksas<br>(EHMI)     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 134.    | Šakarvai                                 | 12130002                                                                               | LT112130002               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.64<br>2.00                                  | 0.051<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 135.    | Bijotė                                   | 14040005                                                                               | LT114040005               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.37<br>2.00                                  | 0.041<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 136.    | Imbradas                                 | 50030316                                                                               | LT550030316               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 441                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.70<br>2.00                                  | 0.022<br>0.060                                 | 0.5<br>4.2                                                                                | 2.2<br>1.3                      | 0.77<br>0.61                                 | 0.28<br>0.50                                 | 0.74<br>0.50                                      | 0.60<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 137.    | Žilmas                                   | 50030202                                                                               | LT550030202               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 398                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.50<br>2.00                                  | 0.008<br>0.050                                 | 2.4<br>3.2                                                                                | 4.8<br>2.0                      | 0.79<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.66<br>0.50                                      | 0.69<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 138.    | Viešintas                                | 41030053                                                                               | LT441030053               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.37<br>2.00                                  | 0.018<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 139.    | Kalvių ežeras                            | 10030841                                                                               | LT110030841               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 141                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.31<br>2.00                                  | 0.096<br>0.060                                 | 5.0<br>4.2                                                                                | 1.2<br>1.3                      | 0.20<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.53<br>0.50                                      | 0.39<br>0.61                    | 0.88<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 140.    | Duburys                                  | 12230952                                                                               | LT112230952               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 300                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.76<br>2.00                                  | 0.023<br>0.050                                 | 1.9<br>3.2                                                                                | 3.8<br>2.0                      | 0.64<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.60<br>0.50                                      | 0.78<br>0.61                    | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 141.    | Ančia                                    | 10030001                                                                               | LT110030001               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 195                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.18<br>2.00                                  | 0.032<br>0.050                                 | 3.6<br>3.2                                                                                | 2.6<br>2.0                      | 0.82<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.94<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 142.    | Samis                                    | 10030660                                                                               | LT110030660               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.79<br>2.00                                  | 0.050<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 143.    | Vernijis                                 | 10030040                                                                               | LT110030040               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 393                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.30<br>2.00                                  | 0.030<br>0.050                                 | 2.9<br>3.2                                                                                | 2.8<br>2.0                      | 0.74<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.53<br>0.50                                      | 0.85<br>0.61                    | 0.94<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 144.    | Gelvanės ežeras                          | 12242177                                                                               | LT112242177               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 520                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.94<br>2.00                                  | 0.058<br>0.060                                 | 4.6<br>4.2                                                                                | 1.2<br>1.3                      | 0.33<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.33<br>0.50                                      | 0.34<br>0.61                    | 0.56<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 145.    | Pajiesio tvenkinys                       | 10050351                                                                               | LT110050351               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 425                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.21<br>2.00                                  | 0.083<br>0.060                                 | 3.3<br>4.2                                                                                | 1.0<br>1.3                      | 0.67<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.72<br>0.50                                      | 0.41<br>0.61                    | 0.56<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 146.    | Volungiškių tvenkinys                    | 10050490                                                                               | LT110050490               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 421                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.45<br>2.00                                  | 0.075<br>0.060                                 | 3.2<br>4.2                                                                                | 1.1<br>1.3                      | 0.68<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.62<br>0.50                                      | 0.18<br>0.61                    | 0.69<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 147.    | Girdžių tvenkinys                        | 10050491                                                                               | LT110050491               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 422                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 2.10<br>2.00                                  | 0.070<br>0.060                                 | 2.3<br>4.2                                                                                | 1.4<br>1.3                      | 0.87<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.62<br>0.50                                      | 0.59<br>0.61                    | 0.69<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 148.    | Bartkuškio tvenkinys                     | 12050300                                                                               | LT112050300               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 128                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.76<br>2.00                                  | 0.060<br>0.060                                 | 3.1<br>4.2                                                                                | 1.4<br>1.3                      | 0.66<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.61<br>0.50                                      | 0.56<br>0.61                    | 0.69<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 149.    | Pienionių tvenkinys                      | 13050005                                                                               | LT113050005               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 430                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.70<br>2.00                                  | 0.080<br>0.060                                 | 6.0<br>4.2                                                                                | 1.5<br>1.3                      | 0.45<br>0.61                                 | 0.50<br>0.50                                 | 0.29<br>0.61                                      | -<br>0.80                       | 0.50                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 150.    | Janušonių tvenkinys                      | 13050281                                                                               | LT113050281               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 412                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.41<br>2.00                                  | 0.054<br>0.060                                 | 4.9<br>4.2                                                                                | 1.1<br>1.3                      | 0.46<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.54<br>0.50                                      | 0.43<br>0.61                    | 0.63<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 151.    | Gaveikių ežeras                          | 12130421                                                                               | LT112130421               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 525                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.60<br>2.00                                  | 0.029<br>0.060                                 | 3.3<br>4.2                                                                                | 1.3<br>1.3                      | 0.61<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.51<br>0.50                                      | 0.82<br>0.61                    | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 152.    | Suosa (Jurgišio ežeras)                  | 41040052                                                                               | LT441040052               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 382                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.85<br>2.00                                  | 0.022<br>0.060                                 | 2.2<br>4.2                                                                                | 1.7<br>1.3                      | 0.73<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 153.    | Šventas                                  | 12130212                                                                               | LT112130212               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 522                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.71<br>2.00                                  | 0.044<br>0.060                                 | 4.3<br>4.2                                                                                | 1.0<br>1.3                      | 0.78<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.50<br>0.50                                      | 0.71<br>0.61                    | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 154.    | Gėlių ežeras                             | 12231864                                                                               | LT112231864               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 283                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.73<br>2.00                                  | 0.026<br>0.060                                 | 3.7<br>4.2                                                                                | 1.4<br>1.3                      | 0.42<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.46<br>0.50                                      | 0.49<br>0.61                    | 0.81<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 155.    | Uolys                                    | 12230405                                                                               | LT112230405               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.72<br>2.00                                  | 0.020<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 156.    | Padvarių tvenkinys                       | 20050011                                                                               | LT120050011               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 257                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.60<br>2.00                                  | 0.052<br>0.060                                 | 4.1<br>4.2                                                                                | 1.1<br>1.3                      | 0.60<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.24<br>0.50                                      | -<br>0.61                       | 0.56<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 157.    | Kivylių tvenkinys                        | 30050271                                                                               | LT230050271               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 270                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 2.30<br>2.00                                  | 0.057<br>0.060                                 | 3.0<br>4.2                                                                                | 1.1<br>1.3                      | 0.78<br>0.61                                 | 0.42<br>0.50                                 | 0.38<br>0.50                                      | 0.55<br>0.61                    | 0.63<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 158.    | Papilio tvenkinys                        | 42050060                                                                               | LT342050060               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 3.32<br>2.00                                  | 0.061<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 159.    | Mantvilišio tvenkinys                    | 13050140                                                                               | LT113050140               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 409                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 2.50<br>2.00                                  | 0.074<br>0.060                                 | 3.6<br>4.2                                                                                | 1.3<br>1.3                      | 0.53<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.65<br>0.50                                      | 0.44<br>0.61                    | 0.63<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 160.    | Tūbausių tvenkinys                       | 20050010                                                                               | LT120050010               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 207                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.53<br>2.00                                  | 0.054<br>0.060                                 | 3.1<br>4.2                                                                                | 1.2<br>1.3                      | 0.73<br>0.61                                 | 0.54<br>0.50                                 | 0.28<br>0.50                                      | -<br>0.61                       | 0.69<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 161.    | Krūminių tvenkinys                       | 11050072                                                                               | LT111050072               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 184                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.73<br>2.00                                  | 0.046<br>0.060                                 | 4.3<br>4.2                                                                                | 2.0<br>1.3                      | 0.81<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | 0.52<br>0.61                    | 0.75<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 162.    | Nemeikščių tvenkinys                     | 12250102                                                                               | LT112250102               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.23<br>2.00                                  | 0.053<br>0.050                                 | -<br>3.2                                                                                  | -<br>2.0                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 163.    | Juodkiškių tvenkinys                     | 13050172                                                                               | LT113050172               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 2                            | 161                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 2.90<br>2.00                                  | 0.043<br>0.050                                 | 3.3<br>3.2                                                                                | 1.4<br>2.0                      | 0.77<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.38<br>0.50                                      | 0.69<br>0.61                    | 0.56<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 164.    | Voverių tvenkinys                        | 15050230                                                                               | LT110050230               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 519                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 3.15<br>2.00                                  | 0.103<br>0.060                                 | 3.3<br>4.2                                                                                | 0.8<br>1.3                      | 0.46<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | 0.40<br>0.50                                      | -<br>0.61                       | 0.56<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 165.    | Krokialaukio tvenkinys                   | 10050150                                                                               | LT110050150               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 188                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 1.55<br>2.00                                  | 0.044<br>0.060                                 | 5.6<br>4.2                                                                                | 1.5<br>1.3                      | 0.72<br>0.61                                 | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | 0.56<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 166.    | Bagdononių HE tvenkinys                  | 10050290                                                                               | LT110050290               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 0.89<br>2.00                                  | 0.073<br>0.060                                 | -<br>4.2                                                                                  | -<br>1.3                        | -<br>0.61                                    | -<br>0.50                                    | -<br>0.50                                         | -<br>0.61                       | -<br>0.80                                             | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
| 167.    | Titonių tvenkinys                        | 40050001                                                                               | LT340050001               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 403                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė<br>Geros būklės vertė                             | 3.13<br>2.00                                  | 0.128<br>0.060                                 | 4.1<br>4.2                                                                                | 1.4<br>1.3                      | 0.46<br>0.61                                 | 0.47<br>0.50                                 | 0.24<br>0.50                                      | 0.40<br>0.61                    | 0.50<br>0.80                                          | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/<br>karjero pavadinimas | Ežero/<br>tvenkinio/<br>karjero<br>kodas LR<br>upių, ežerų ir<br>tvenkinių<br>kadastrė | Vandens<br>telkinio kodas | Ežeras,<br>tvenkinys,<br>karjeras | Natūralus<br>vandens<br>telkinys<br>(NVT), labai<br>pakeistas<br>vandens<br>telkinys<br>(LPVT),<br>dirbtinis<br>vandens<br>telkinys<br>(DVT) | Vandens<br>telkinio<br>tipas | Vertinimo pagrindas<br>(monitoringo vietos<br>Nr./modeliavimas/<br>ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio<br>būklė (gera/neatitinkanti<br>geros būklės) | Ekologinės<br>būklės klasė<br>(labai gera/<br>gera/ vidutinė/<br>bloga/ labai<br>bloga) | Kokybės elementų<br>rodiklių esamos ir<br>geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    | Vandens telkinio cheminė<br>būklė gera/neatitinkanti geros<br>cheminės būklės (geros<br>cheminės būklės<br>neatitinkančios medžiagos) |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                                |                                                                                           |                                 | Biologinių kokybės elementų rodikliai        |                                              |                                                   |                                 | Hidromorfologi<br>nių kokybės<br>elementų<br>rodiklis | Specifiniai<br>teršalai<br>atitinka/neatitin<br>ka geros būklės<br>kriterijus(geros<br>būklės kriterijų<br>neatitinkantys<br>kokybės<br>elementai) |                                                                                                                                       |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Bendras<br>azotas (N <sub>b</sub> ),<br>mg/l  | Bendras<br>fosforas (P <sub>b</sub> ),<br>mg/l | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>per 7 paras<br>(BDS7), mg/l<br>O <sub>2</sub> | Vandens<br>skaidrumas<br>(S), m | Ežero<br>fitoplanktono<br>indeksas<br>(EFPI) | Makrofitų<br>etaloninis<br>indeksas<br>(MEI) | Ežero<br>makrobes<br>tuburių<br>indeksas<br>(EMI) | Ežero žuvų<br>indeksas<br>(EŽI) | Ežero<br>hidromorfologi<br>nis indeksas<br>(EHMI)     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 168.    | Balskų tvenkinys                         | 16050001                                                                               | LT116050001               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 2                            | 419                                                                                        | neatitinkanti geros būklės                                            | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 0.97                                          | 0.043                                          | 3.4                                                                                       | 1.8                             | 0.78                                         | -                                            | -                                                 | 0.55                            | 0.69                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 169.    | Aukštadvario HE tvenkinys                | 10050212                                                                               | LT110050212               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 3                            | 110                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.39                                          | 0.039                                          | 2.5                                                                                       | 3.3                             | 0.74                                         | -                                            | 0.73                                              | 0.77                            | 0.75                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 170.    | Kauno HE tvenkinys                       | 10050001                                                                               | LT110050001               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 2                            | 71                                                                                         | neatitinkanti geros būklės                                            | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 2.00                                          | 0.103                                          | 2.9                                                                                       | 1.8                             | 0.63                                         | -                                            | 0.31                                              | 0.64                            | 0.69                                                  | atitinka                                                                                                                                           | neatitinkanti geros cheminės būklės (visas DDT (MV- AKS - aplinkos kokybės standartas pagal metų vidurkį))                            |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 171.    | Jurgonių tvenkinys                       | 11050053                                                                               | LT110050053               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.25                                          | 0.057                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 172.    | Utenos tvenkinys                         | 12250108                                                                               | LT110050108               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 2                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.28                                          | 0.052                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 173.    | Paupio tvenkinys                         | 16050144                                                                               | LT110050144               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 427                                                                                        | neatitinkanti geros būklės                                            | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 1.23                                          | 0.078                                          | 6.9                                                                                       | 0.5                             | 0.31                                         | -                                            | 0.71                                              | -                               | 0.44                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 174.    | Skuodo tvenkinys                         | 20050103                                                                               | LT230050103               | tvenkinys                         | LPVT                                                                                                                                         | 1                            | 260                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.85                                          | 0.034                                          | 3.3                                                                                       | 2.2                             | 0.92                                         | 0.53                                         | -                                                 | 0.71                            | 0.69                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 175.    | Asveja(Dubingių ežeras)                  | 12130039                                                                               | LT112130039               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė                                                   | 0.88                                          | 0.026                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 176.    | Lūšiai                                   | 12130041                                                                               | LT112130041               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 327                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.42                                          | 0.011                                          | 2.0                                                                                       | 5.6                             | 0.84                                         | 0.7                                          | 0.71                                              | 0.86                            | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 177.    | Želva                                    | 12231760                                                                               | LT112231760               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.65                                          | 0.043                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 178.    | Luka                                     | 12030200                                                                               | LT112030200               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.78                                          | 0.193                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 179.    | Asavas                                   | 12230015                                                                               | LT112230015               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 310                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.75                                          | 0.016                                          | 1.7                                                                                       | 3.5                             | 0.83                                         | -                                            | 0.95                                              | 0.74                            | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 180.    | Sartai                                   | 12230017                                                                               | LT112230017               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | neatitinkanti geros būklės                                            | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 1.33                                          | 0.055                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 181.    | Samavas                                  | 12230152                                                                               | LT112230152               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 309                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.74                                          | 0.016                                          | 1.1                                                                                       | 4.4                             | 0.87                                         | 0.55                                         | 0.64                                              | 0.76                            | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 182.    | Drūkšiai                                 | 50040100                                                                               | LT550040100               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 52                                                                                         | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.87                                          | 0.043                                          | 1.5                                                                                       | 3.6                             | 0.66                                         | -                                            | -                                                 | 0.76                            | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 183.    | Zarasas                                  | 50030302                                                                               | LT550030302               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.93                                          | 0.079                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 184.    | Beržoras                                 | 17030032                                                                               | LT117030032               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 469                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.68                                          | 0.032                                          | 2.3                                                                                       | 2.6                             | 0.84                                         | -                                            | -                                                 | 0.91                            | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 185.    | Zapsys                                   | 10030110                                                                               | LT110030110               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 241                                                                                        | neatitinkanti geros būklės                                            | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 1.35                                          | 0.056                                          | 3.5                                                                                       | 2.4                             | 0.64                                         | -                                            | 0.70                                              | 0.58                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 186.    | Grūtas                                   | 10030311                                                                               | LT110030311               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 514                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.93                                          | 0.039                                          | 2.9                                                                                       | 1.9                             | 0.79                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 187.    | Siesikų ežeras                           | 12242050                                                                               | LT112242050               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 280                                                                                        | neatitinkanti geros būklės                                            | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 1.02                                          | 0.036                                          | 3.9                                                                                       | 1.4                             | 0.44                                         | -                                            | 0.28                                              | 0.68                            | 0.69                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 188.    | Antakmenių ežeras                        | 10030651                                                                               | LT110030651               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 115                                                                                        | neatitinkanti geros būklės                                            | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 0.64                                          | 0.075                                          | 3.0                                                                                       | 2.0                             | 0.59                                         | -                                            | 0.71                                              | 0.47                            | 0.75                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 189.    | Utenykštis                               | 12130111                                                                               | LT112130111               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 320                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.69                                          | 0.020                                          | 2.2                                                                                       | 3.0                             | 0.75                                         | -                                            | -                                                 | 0.62                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 190.    | Išnarai                                  | 12130332                                                                               | LT112130332               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.06                                          | 0.042                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 191.    | Gailintas                                | 10030414                                                                               | LT110030414               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 251                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.13                                          | 0.026                                          | 2.9                                                                                       | 3.5                             | 0.78                                         | -                                            | 0.83                                              | 0.67                            | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 192.    | Riešė                                    | 12030111                                                                               | LT112030111               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 165                                                                                        | neatitinkanti geros būklės                                            | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 1.21                                          | 0.040                                          | 4.7                                                                                       | 0.9                             | 0.37                                         | -                                            | 0.34                                              | 0.39                            | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 193.    | Vieکشnalių ežeras                        | 30030071                                                                               | LT330030071               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 505                                                                                        | neatitinkanti geros būklės                                            | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 0.93                                          | 0.046                                          | 3.5                                                                                       | 1.2                             | 0.71                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.81                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 194.    | Kimeilis                                 | 12231948                                                                               | LT112231948               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.60                                          | 0.038                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 195.    | Alaušai                                  | 12231857                                                                               | LT112231857               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 452                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.55                                          | 0.016                                          | 2.2                                                                                       | 3.7                             | 0.67                                         | -                                            | -                                                 | 0.75                            | 0.81                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 196.    | Rašai                                    | 12230018                                                                               | LT112230018               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.33                                          | 0.055                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 197.    | Ukojas                                   | 12130040                                                                               | LT112130040               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.88                                          | 0.066                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 198.    | Ažvintis                                 | 50030005                                                                               | LT550030005               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 318                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.72                                          | 0.024                                          | 1.1                                                                                       | 4.0                             | 0.81                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 199.    | Smalvas                                  | 50030107                                                                               | LT550030107               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                                       | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė                                                   | 0.57                                          | 0.017                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/<br>karjero pavadinimas | Ežero/<br>tvenkinio/<br>karjero<br>kodas LR<br>upių, ežerų ir<br>tvenkinių<br>kadastrė | Vandens<br>telkinio kodas | Ežeras,<br>tvenkinys,<br>karjeras | Natūralus<br>vandens<br>telkinys<br>(NVT), labai<br>pakeistas<br>vandens<br>telkinys<br>(LPVT),<br>dirbtinis<br>vandens<br>telkinys<br>(DVT) | Vandens<br>telkinio<br>tipas | Vertinimo pagrindas<br>(monitoringo vietos<br>Nr./modeliavimas/<br>ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio<br>būklė (gera/neatitinkanti<br>geros būklės) | Ekologinės<br>būklės klasė<br>(labai gera/<br>gera/ vidutinė/<br>bloga/ labai<br>bloga) | Kokybės elementų<br>rodiklių esamos ir<br>geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    | Vandens telkinio cheminė<br>būklė gera/neatitinkanti geros<br>cheminės būklės (geros<br>cheminės būklės<br>neatitinkančios medžiagos) |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                                |                                                                                           |                                 | Biologinių kokybės elementų rodikliai        |                                              |                                                   |                                 | Hidromorfologi<br>nių kokybės<br>elementų<br>rodiklis | Specifiniai<br>teršalai<br>atitinka/neatitin<br>ka geros būklės<br>kriterijus(geros<br>būklės kriterijų<br>neatitinkantys<br>kokybės<br>elementai) |                                                                                                                                       |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Bendras<br>azotas (N <sub>b</sub> ),<br>mg/l  | Bendras<br>fosforas (P <sub>b</sub> ),<br>mg/l | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>per 7 paras<br>(BDS7), mg/l<br>O <sub>2</sub> | Vandens<br>skaidrumas<br>(S), m | Ežero<br>fitoplanktono<br>indeksas<br>(EFPI) | Makrofitų<br>etaloninis<br>indeksas<br>(MEI) | Ežero<br>makrobės<br>tuburių<br>indeksas<br>(EMI) | Ežero žuvų<br>indeksas<br>(EŽI) |                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 200.    | Kairių ežeras                            | 41040020                                                                               | LT441040020               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 265                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 2.08                                          | 0.047                                          | 4.3                                                                                       | 1.0                             | 0.31                                         | 0.41                                         | 0.21                                              | 0.40                            | 0.50                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 201.    | Margis                                   | 10031010                                                                               | LT110031010               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.90                                          | 0.079                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 202.    | Mūšėjus                                  | 12231562                                                                               | LT112231562               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 288                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 1.21                                          | 0.037                                          | 3.4                                                                                       | 1.7                             | 0.54                                         | 0.34                                         | 0.69                                              | 0.44                            | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 203.    | Alksnas                                  | 12130883                                                                               | LT112130883               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 331                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.81                                          | 0.014                                          | 2.3                                                                                       | 4.0                             | 0.81                                         | -                                            | 0.54                                              | 0.82                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 204.    | Paežerių ežeras                          | 15040262                                                                               | LT115040262               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 246                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 1.13                                          | 0.067                                          | 3.6                                                                                       | 1.3                             | 0.39                                         | 0.50                                         | 0.64                                              | 0.49                            | 0.56                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 205.    | Žuvintas                                 | 15040125                                                                               | LT115040125               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 29                                                                                         | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.73                                          | 0.044                                          | 3.2                                                                                       | 1.6                             | 0.84                                         | -                                            | 0.72                                              | 0.84                            | 0.75                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 206.    | Arimaičių ežeras                         | 41040040                                                                               | LT441040040               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 8.54                                          | 0.027                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 207.    | Širvenos ežeras                          | 42040061                                                                               | LT442040061               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 437                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.85                                          | 0.041                                          | 3.2                                                                                       | 1.7                             | 0.65                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.56                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 208.    | Rašia                                    | 12130314                                                                               | LT112130314               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė                                                   | 0.21                                          | 0.009                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 209.    | Dysnykštis                               | 50040001                                                                               | LT550040001               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.60                                          | 0.018                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 210.    | Dūkštas                                  | 12230012                                                                               | LT112230012               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė                                                   | 0.23                                          | 0.004                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 211.    | Pravalas                                 | 12141212                                                                               | LT112141212               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 354                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | -                                             | -                                              | -                                                                                         | -                               | 0.37                                         | -                                            | 0.44                                              | 0.48                            | 0.81                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 212.    | Kumpuolis                                | 50030321                                                                               | LT550030321               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 530                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 1.08                                          | 0.036                                          | 2.4                                                                                       | 1.7                             | 0.72                                         | 0.46                                         | 0.41                                              | -                               | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 213.    | Veprys                                   | 12230181                                                                               | LT112230181               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė                                                   | 0.72                                          | 0.020                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 214.    | Gavys                                    | 12130180                                                                               | LT112130180               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.64                                          | 0.051                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 215.    | Gudelių ežeras                           | 10040572                                                                               | LT110040572               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 253                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 2.05                                          | 0.062                                          | 6.4                                                                                       | 1.2                             | 0.57                                         | -                                            | 0.52                                              | -                               | 0.56                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 216.    | Alsakys                                  | 10031018                                                                               | LT110031018               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.90                                          | 0.079                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 217.    | Šiemetis                                 | 12030294                                                                               | LT112030294               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.79                                          | 0.181                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 218.    | Didžiulis                                | 12030205                                                                               | LT112030205               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 134                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | bloga                                                                                   | Esama vertė                                                   | 1.09                                          | 0.082                                          | 4.5                                                                                       | 1.0                             | 0.34                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.75                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 219.    | Lukštas                                  | 50030452                                                                               | LT550030452               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.38                                          | 0.061                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 220.    | Veisiejis                                | 10040071                                                                               | LT110040071               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 237                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 1.50                                          | 0.051                                          | 2.9                                                                                       | 1.9                             | 0.51                                         | -                                            |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas | Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre | Vandens telkinio kodas | Ežeras, tvenkinys, karjeras | Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT) | Vandens telkinio tipas | Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės) | Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga) | Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                          |                                                                            |                           |                                       |                                     |                                       |                           |                                              |                                                                                                                            | Vandens telkinio cheminė būklė gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos) |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                          |                                                                            |                           | Biologinių kokybės elementų rodikliai |                                     |                                       |                           | Hidromorfologi nių kokybės elementų rodiklis | Specifiniai teršalai atitinka/neatitin ka geros būklės kriterijus(geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai) |                                                                                                                           |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         | Bendras azotas (N <sub>b</sub> ), mg/l        | Bendras fosforas (P <sub>b</sub> ), mg/l | Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O <sub>2</sub> | Vandens skaidrumas (S), m | Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)   | Makrofitų etaloninis indeksas (MEI) | Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI) | Ežero žuvų indeksas (EŽI) | Ežero hidromorfologi nis indeksas (EHMI)     |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 234.    | Verniejus                             | 10030670                                                             | LT110030670            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 3                      | 117                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.40                                          | 0.040                                    | 1.7                                                                        | 3.5                       | 0.79                                  | -                                   | 0.57                                  | 0.82                      | 1.00                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
| 235.    | Čičirys                               | 50030474                                                             | LT550030474            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 3                      | 222                                                                               | gera                                                            | labai gera                                                               | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.44                                          | 0.010                                    | 0.5                                                                        | 5.3                       | 0.87                                  | -                                   | 0.88                                  | 0.92                      | 0.94                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 236.    | Erzvėtas                              | 50030223                                                             | LT550030223            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.99                                          | 0.093                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 237.    | Šlavantas                             | 10030010                                                             | LT110030010            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 177                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.60                                          | 0.030                                    | 2.7                                                                        | 3.2                       | 0.76                                  | -                                   | 0.59                                  | 0.64                      | 1.00                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 238.    | Laukesas                              | 50030305                                                             | LT550030305            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 527                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | bloga                                                                    | Geros būklės vertė                                      | 0.93                                          | 0.065                                    | 3.5                                                                        | 2.3                       | 0.67                                  | 0.22                                | 0.73                                  | 0.46                      | 0.75                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 239.    | Lėnas                                 | 13040012                                                             | LT113040012            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 278                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 1.23                                          | 0.032                                    | 2.8                                                                        | 1.7                       | 0.73                                  | -                                   | 0.51                                  | 0.69                      | 0.63                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 240.    | Kurėnų ežeras                         | 12242014                                                             | LT112242014            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 281                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 1.91                                          | 0.040                                    | 4.1                                                                        | 2.8                       | 0.54                                  | -                                   | 0.56                                  | 0.39                      | 0.50                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 241.    | Žvernas                               | 12130112                                                             | LT112130112            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 0.74                                          | 0.022                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 242.    | Ilmėdas                               | 12131528                                                             | LT112131528            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 351                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | bloga                                                                    | Geros būklės vertė                                      | 0.48                                          | 0.009                                    | 1.2                                                                        | 5.1                       | 0.89                                  | 0.45                                | 0.66                                  | 0.35                      | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 243.    | Pakalas                               | 12130511                                                             | LT112130511            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 333                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 0.50                                          | 0.014                                    | 1.5                                                                        | 4.6                       | 0.84                                  | 0.50                                | 0.66                                  | 0.79                      | 0.94                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 244.    | Vencavas                              | 12230557                                                             | LT112230557            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 3                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | labai gera                                                               | Geros būklės vertė                                      | 0.81                                          | 0.026                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 245.    | Ilgis                                 | 50030380                                                             | LT550030380            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 1.22                                          | 0.045                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 246.    | Žiezdrelis                            | 12130513                                                             | LT112130513            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 529                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 1.09                                          | 0.029                                    | 2.5                                                                        | 2.4                       | 0.70                                  | -                                   | 0.62                                  | -                         | 0.94                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 247.    | Grūda                                 | 11040310                                                             | LT111040310            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 396                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | bloga                                                                    | Geros būklės vertė                                      | 0.93                                          | 0.051                                    | 5.0                                                                        | 1.0                       | 0.34                                  | -                                   | 0.69                                  | -                         | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 248.    | Rubikių ežeras                        | 12241553                                                             | LT112241553            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 1.15                                          | 0.037                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 249.    | Nikajis                               | 12131226                                                             | LT112131226            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 355                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 0.80                                          | 0.028                                    | 1.9                                                                        | 2.3                       | 0.76                                  | -                                   | -                                     | -                         | 1.00                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 250.    | Alnis                                 | 12130082                                                             | LT112130082            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 65                                                                                | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 0.53                                          | 0.008                                    | 1.8                                                                        | 6.6                       | 0.92                                  | 0.51                                | 0.65                                  | 0.91                      | 1.00                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 251.    | Ilgis                                 | 17030041                                                             | LT117030041            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 204                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 0.54                                          | 0.034                                    | 1.6                                                                        | 2.3                       | 0.85                                  | -                                   | 0.51                                  | 0.88                      | 1.00                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 252.    | Stervas                               | 30040064                                                             | LT330040064            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 1.04                                          | 0.025                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 253.    | Visaginas                             | 50030172                                                             | LT550030172            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 0.75                                          | 0.065                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 254.    | Ūsiai                                 | 12130043                                                             | LT112130043            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 326                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 0.74                                          | 0.016                                    | 2.0                                                                        | 4.6                       | 0.77                                  | -                                   | -                                     | 0.80                      | 1.00                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 255.    | Arinas                                | 12140420                                                             | LT112140420            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 230                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 0.73                                          | 0.010                                    | 0.5                                                                        | 3.8                       | 0.90                                  | -                                   | 0.84                                  | 0.70                      | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 256.    | Suvieko ež                            |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         |                                               |                                          |                                                                            |                           |                                       |                                     |                                       |                           |                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                           |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/<br>karjero pavadinimas | Ežero/<br>tvenkinio/<br>karjero<br>kodas LR<br>upių, ežerų ir<br>tvenkinių<br>kadastrė | Vandens<br>telkinio kodas | Ežeras,<br>tvenkinys,<br>karjeras | Natūralus<br>vandens<br>telkinys<br>(NVT), labai<br>pakeistas<br>vandens<br>telkinys<br>(LPVT),<br>dirbtinis<br>vandens<br>telkinys<br>(DVT) | Vandens<br>telkinio<br>tipas | Vertinimo pagrindas<br>(monitoringo vietos<br>Nr./modeliavimas/<br>ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio<br>būklė (gera/neatitinkanti<br>geros būklės) | Ekologinės<br>būklės klasė<br>(labai gera/<br>gera/ vidutinė/<br>bloga/ labai<br>bloga) | Kokybės elementų<br>rodiklių esamos ir<br>geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                                |                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    | Vandens telkinio cheminė<br>būklė gera/neatitinkanti geros<br>cheminės būklės (geros<br>cheminės būklės<br>neatitinkančios medžiagos) |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                                |                                                                                           |                                 | Biologinių kokybės elementų rodikliai        |                                              |                                                   |                                 | Hidromorfologi<br>nių kokybės<br>elementų<br>rodiklis | Specifiniai<br>teršalai<br>atitinka/neatitin<br>ka geros būklės<br>kriterijus(geros<br>būklės kriterijų<br>neatitinkantys<br>kokybės<br>elementai) |                                                                                                                                       |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |                                                               | Bendras<br>azotas (N <sub>b</sub> ),<br>mg/l  | Bendras<br>fosforas (P <sub>b</sub> ),<br>mg/l | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>per 7 paras<br>(BDS7), mg/l<br>O <sub>2</sub> | Vandens<br>skaidrumas<br>(S), m | Ežero<br>fitoplanktono<br>indeksas<br>(EFPI) | Makrofitų<br>etaloninis<br>indeksas<br>(MEI) | Ežero<br>makrobės<br>tuburių<br>indeksas<br>(EMI) | Ežero žuvų<br>indeksas<br>(EŽI) | Ežero<br>hidromorfologi<br>nis indeksas<br>(EHMI)     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 268.    | Liškiavis                                | 10030339                                                                               | LT110030339               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 194                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.55                                          | 0.027                                          | 2.8                                                                                       | 2.5                             | 0.74                                         | -                                            | 0.88                                              | 0.82                            | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 269.    | Svėdasas                                 | 12241519                                                                               | LT112241519               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 2.61                                          | 0.058                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 270.    | Rūžas                                    | 50030201                                                                               | LT550030201               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 399                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.00                                          | 0.014                                          | 1.3                                                                                       | 2.6                             | 0.85                                         | 0.67                                         | -                                                 | 0.79                            | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 271.    | Alksnas                                  | 50030205                                                                               | LT550030205               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 228                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.59                                          | 0.016                                          | 1.6                                                                                       | 2.6                             | 0.82                                         | 0.51                                         | -                                                 | 0.72                            | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 272.    | Juodieji Lakajai                         | 12130250                                                                               | LT112130250               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 347                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.49                                          | 0.011                                          | 0.5                                                                                       | 4.3                             | 0.69                                         | -                                            | 0.83                                              | 0.66                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 273.    | Skaistis                                 | 12030202                                                                               | LT112030202               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 136                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.31                                          | 0.022                                          | 1.3                                                                                       | 4.5                             | 0.90                                         | -                                            | 0.96                                              | 0.77                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 274.    | Baltieji Lakajai                         | 12130189                                                                               | LT112130189               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 157                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.40                                          | 0.006                                          | 1.2                                                                                       | 5.7                             | 0.79                                         | 0.50                                         | 0.52                                              | 0.65                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 275.    | Virintai                                 | 12241640                                                                               | LT112241640               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 447                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.89                                          | 0.012                                          | 1.5                                                                                       | 4.0                             | 0.79                                         | -                                            | 0.53                                              | 0.66                            | 0.81                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 276.    | Kretuonykštis                            | 12130128                                                                               | LT112130128               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 339                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.82                                          | 0.025                                          | 2.4                                                                                       | 1.7                             | 0.82                                         | -                                            | -                                                 | -                               | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 277.    | Utenas                                   | 12130110                                                                               | LT112130110               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 319                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.67                                          | 0.018                                          | 2.2                                                                                       | 3.4                             | 0.80                                         | -                                            | 0.50                                              | 0.63                            | 1.00                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 278.    | Šakių ežeras                             | 50030165                                                                               | LT550030165               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 531                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 0.85                                          | 0.029                                          | 2.9                                                                                       | 1.9                             | 0.67                                         | 0.55                                         | 0.62                                              | 0.55                            | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 279.    | Baltys                                   | 12132113                                                                               | LT112132113               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.53                                          | 0.030                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 280.    | Snaigynas                                | 10030250                                                                               | LT110030250               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 252                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.80                                          | 0.028                                          | 3.1                                                                                       | 5.2                             | 0.91                                         | -                                            | 0.75                                              | 0.69                            | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 281.    | Šiurpys                                  | 12230322                                                                               | LT112230322               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 2                            | 311                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.78                                          | 0.008                                          | 1.1                                                                                       | 7.1                             | 0.95                                         | -                                            | -                                                 | 0.84                            | 0.94                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 282.    | Didžiulis (Daugų<br>ežeras)              | 11040135                                                                               | LT111040135               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 197                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 1.30                                          | 0.030                                          | 3.2                                                                                       | 3.8                             | 0.74                                         | -                                            | 0.54                                              | 0.77                            | 0.75                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 283.    | Apvardai                                 | 50030211                                                                               | LT550030211               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.57                                          | 0.020                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 284.    | Žaltytis                                 | 15040111                                                                               | LT115040111               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | modeliavimas<br>/ekspertinis vertinimas                                                    | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | vidutinė                                                                                | Esama vertė                                                   | 1.16                                          | 0.105                                          | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 285.    | Monis                                    | 10030978                                                                               | LT110030978               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 370                                                                                        | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.41                                          | 0.024                                          | 1.8                                                                                       | 4.4                             | 0.71                                         | -                                            | 0.72                                              | 0.76                            | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 286.    | Dysnai                                   | 50040002                                                                               | LT550040002               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 223                                                                                        | gera                                                                  | labai gera                                                                              | Esama vertė                                                   | -                                             | -                                              | -                                                                                         | -                               | -                                            | -                                            | -                                                 | -                               | -                                                     | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.060                                          | 4.2                                                                                       | 1.3                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 287.    | Platelių ežeras                          | 17040030                                                                               | LT117040030               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 3                            | 34                                                                                         | gera                                                                  | gera                                                                                    | Esama vertė                                                   | 0.50                                          | 0.040                                          | 1.9                                                                                       | 5.8                             | 0.75                                         | 0.69                                         | -                                                 | 0.89                            | 0.88                                                  | atitinka                                                                                                                                           | gera cheminė būklė                                                                                                                    |
|         |                                          |                                                                                        |                           |                                   |                                                                                                                                              |                              |                                                                                            |                                                                       |                                                                                         | Geros būklės vertė                                            | 2.00                                          | 0.050                                          | 3.2                                                                                       | 2.0                             | 0.61                                         | 0.50                                         | 0.50                                              | 0.61                            | 0.80                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 288.    | Mastis                                   | 30040090                                                                               | LT330040090               | ežeras                            | NVT                                                                                                                                          | 1                            | 435                                                                                        | neatitinkanti geros<br>būklės                                         | labai bloga                                                                             | Esama vertė                                                   | 1.20                                          | 0.127                                          | 4.7                                                                                       | 1.0                             | 0.34                                         | 0.                                           |                                                   |                                 |                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas | Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre | Vandens telkinio kodas | Ežeras, tvenkinys, karjeras | Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DPVT) | Vandens telkinio tipas | Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės) | Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga) | Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                          |                                                                            |                           |                                       |                                     |                                       |                           |                                              |                                                                                                                            | Vandens telkinio cheminė būklė gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos) |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                          |                                                                            |                           | Biologinių kokybės elementų rodikliai |                                     |                                       |                           | Hidromorfologi nių kokybės elementų rodiklis | Specifiniai teršalai atitinka/neatitin ka geros būklės kriterijus(geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai) |                                                                                                                           |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         | Bendras azotas (N <sub>b</sub> ), mg/l        | Bendras fosforas (P <sub>b</sub> ), mg/l | Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O <sub>2</sub> | Vandens skaidrumas (S), m | Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)   | Makrofitų etaloninis indeksas (MEI) | Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI) | Ežero žuvų indeksas (EŽI) | Ežero hidromorfologi nis indeksas (EHMI)     |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 302.    | Šlavantėlis                           | 10030009                                                             | LT110030009            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 2                      | 515                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.88                                          | 0.023                                    | 3.2                                                                        | 4.7                       | 0.88                                  | -                                   | -                                     | -                         | 1.00                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 303.    | Papis                                 | 12030180                                                             | LT112030180            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 1                      | 459                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 0.66                                          | 0.127                                    | 4.7                                                                        | -                         | 0.65                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 304.    | Bebrusai                              | 12231840                                                             | LT112231840            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.60                                          | 0.038                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 305.    | Vabalių ežeras                        | 10030379                                                             | LT110030379            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 2                      | 379                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 0.58                                          | 0.026                                    | 2.9                                                                        | 2.0                       | 0.69                                  | -                                   | 0.39                                  | 0.53                      | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 306.    | Ilgis                                 | 10030370                                                             | LT110030370            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 2                      | 273                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.25                                          | 0.043                                    | 2.7                                                                        | 3.9                       | 0.83                                  | -                                   | 0.83                                  | 0.63                      | 0.88                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 307.    | Kretuonas                             | 12130044                                                             | LT112130044            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.77                                          | 0.067                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 308.    | Jurbarkų tvenkinys                    | 10050492                                                             | LT110050492            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | 423                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 1.27                                          | 0.070                                    | 4.0                                                                        | 1.1                       | 0.59                                  | -                                   | 0.45                                  | 0.65                      | 0.75                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 309.    | Varėnos m. I tvenkinys                | 11050112                                                             | LT111050112            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.08                                          | 0.076                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 310.    | Antalieptės HE tvenkinys              | 12250001                                                             | LT112250001            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 3                      | 433                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.72                                          | 0.020                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             | 3                                                                                                            | Geros būklės vertė     |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | 2.00                                                    | 0.050                                         | 3.2                                      | 2.0                                                                        | 0.61                      | 0.50                                  | 0.50                                | 0.61                                  | 0.80                      |                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 311.    | Motiejūnų HE tvenkinys                | 12250340                                                             | LT112250340            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | 131                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.24                                          | 0.050                                    | 2.7                                                                        | 1.4                       | 0.75                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.50                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 312.    | Širvintų tvenkinys                    | 12250341                                                             | LT112250341            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.82                                          | 0.077                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 313.    | Ekrano gamyklos tvenkinys             | 13050001                                                             | LT113050001            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | 406                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 1.33                                          | 0.056                                    | 2.2                                                                        | 2.2                       | 0.83                                  | -                                   | 0.37                                  | 0.50                      | 0.56                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 314.    | Liberišio tvenkinys                   | 13050045                                                             | LT113050045            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 3.65                                          | 0.070                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 315.    | Marijampolės II tvenkinys             | 15050003                                                             | LT115050003            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | 198                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 1.73                                          | 0.092                                    | 4.4                                                                        | 1.2                       | 0.68                                  | -                                   | 0.84                                  | 0.54                      | 0.50                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 316.    | Stebuliškių tvenkinys                 | 15050090                                                             | LT115050090            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 2.81                                          | 0.084                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 317.    | Pilvės-Vabalkšnės tvenkinys           | 15050150                                                             | LT115050150            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 2.26                                          | 0.080                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 318.    | Ligajai                               | 12230159                                                             | LT112230159            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | labai gera                                                               | Esama vertė                                             | 0.77                                          | 0.022                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 319.    | Avilys                                | 50030300                                                             | LT550030300            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 1                      | 299                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 1.28                                          | 0.018                                    | 1.7                                                                        | 3.5                       | 0.82                                  | -                                   | -                                     | 0.83                      | 0.94                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 320.    | Kertuojai                             | 12140320                                                             | LT112140320            | ežeras                      | NVT                                                                                                          | 1                      | 227                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Esama vertė                                             | 0.84                                          | 0.017                                    | 2.0                                                                        | 2.2                       | 0.81                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.81                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 321.    | Totorviečių tvenkinys                 | 15050192                                                             | LT115050192            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | 424                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 1.89                                          | 0.072                                    | 4.2                                                                        | 1.4                       | 0.73                                  | -                                   | 0.60                                  | 0.56                      | 0.69                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 322.    | Sablausių tvenkinys                   | 30050140                                                             | LT230050140            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                         | 1                      | 271                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | bloga                                                                    | Esama vertė                                             | 2.60                                          | 0.052                                    | 4.7                                                                        | 1.3                       | 0.42                                  | 0.37                                | 0.33                                  | 0.30                      | 0.56                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                              |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         |                                               |                                          |                                                                            |                           |                                       |                                     |                                       |                           |                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                           |

| Eil.Nr. | Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas | Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre | Vandens telkinio kodas | Ežeras, tvenkinys, karjeras | Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT) | Vandens telkinio tipas | Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas) | Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės) | Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga) | Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės | Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai  |                                          |                                                                            |                           |                                       |                                     |                                       |                           |                                              |                                                                                                                            | Vandens telkinio cheminė būklė gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos) |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         | Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai |                                          |                                                                            |                           | Biologinių kokybės elementų rodikliai |                                     |                                       |                           | Hidromorfologi nių kokybės elementų rodiklis | Specifiniai teršalai atitinka/neatitin ka geros būklės kriterijus(geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai) |                                                                                                                           |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                         | Bendras azotas (N <sub>b</sub> ), mg/l        | Bendras fosforas (P <sub>b</sub> ), mg/l | Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O <sub>2</sub> | Vandens skaidrumas (S), m | Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)   | Makrofitų etaloninis indeksas (MEI) | Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI) | Ežero žuvų indeksas (EŽI) |                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 336.    | Baltosios Ančios tvenkinys            | 10050030                                                             | LT110050030            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 2                      | 189                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Esama vertė                                             | 1.00                                          | 0.037                                    | 3.8                                                                        | 1.7                       | 0.69                                  | -                                   | -                                     | 0.56                      | 0.75                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
| 337.    | Baltausių tvenkinys                   | 40050020                                                             | LT340050020            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | 404                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | labai bloga                                                              | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 5.18                                          | 0.038                                    | 3.1                                                                        | 1.9                       | 0.85                                  | 0.50                                | 0.17                                  | 0.38                      | 0.56                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 338.    | Mosėdžio I tvenkinys                  | 20050100                                                             | LT220050100            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | 262                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | bloga                                                                    | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.83                                          | 0.035                                    | 1.9                                                                        | 1.9                       | 0.89                                  | 0.40                                | 0.31                                  | 0.49                      | 0.81                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 339.    | Elektrėnų tvenkinys                   | 10050291                                                             | LT110050291            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 2                      | 125                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.52                                          | 0.026                                    | 2.0                                                                        | 2.4                       | 0.65                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.69                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 340.    | Angirių tvenkinys                     | 13050232                                                             | LT113050232            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 2                      | 410                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 3.13                                          | 0.075                                    | 3.1                                                                        | 1.2                       | 0.84                                  | -                                   | 0.60                                  | 0.58                      | 0.56                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 341.    | Kernų tvenkinys                       | 20050120                                                             | LT220050120            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | 261                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | labai bloga                                                              | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 1.18                                          | 0.040                                    | 3.6                                                                        | 1.2                       | 0.78                                  | 0.37                                | 0.15                                  | 0.65                      | 0.69                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 342.    | Kavarsko tvenkinys                    | 12250004                                                             | LT110050004            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | 416                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 1.32                                          | 0.099                                    | 2.5                                                                        | 2.3                       | 0.83                                  | -                                   | 0.62                                  | 0.74                      | 0.81                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 343.    | Krivėnų tvenkinys                     | 10050261                                                             | LT110050261            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 2                      | 413                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 2.53                                          | 0.058                                    | 2.3                                                                        | 1.2                       | 0.83                                  | -                                   | 0.55                                  | 0.38                      | 0.81                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 344.    | Kadrėnų tvenkinys                     | 12250281                                                             | LT110050281            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | 162                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 1.85                                          | 0.042                                    | 3.2                                                                        | 1.2                       | 0.80                                  | -                                   | 0.36                                  | 0.38                      | 0.56                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 345.    | Lazdininkų tvenkinys                  | 20050064                                                             | LT230050064            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | 263                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | bloga                                                                    | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.66                                          | 0.030                                    | 2.7                                                                        | 2.2                       | 0.89                                  | 0.37                                | 0.20                                  | 0.47                      | 0.75                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 346.    | Ginkūnų tvenkinys                     | 41050046                                                             | LT340050046            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | 272                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 1.40                                          | 0.043                                    | 4.4                                                                        | 1.3                       | 0.66                                  | 0.56                                | 0.60                                  | 0.57                      | 0.44                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 347.    | Laičių I tvenkinys                    | 41050080                                                             | LT340050081            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 8.07                                          | 0.041                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 348.    | Kupiškio tvenkinys                    | 41050100                                                             | LT341050100            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 2                      | 417                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 1.90                                          | 0.034                                    | 2.9                                                                        | 2.3                       | 0.65                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.63                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 349.    | Šventosios tvenkinys                  | 12250002                                                             | LT110050002            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.87                                          | 0.030                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 350.    | Galuonis                              | 12130252                                                             | LT112130252            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.66                                          | 0.045                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 351.    | Siesartis                             | 12241850                                                             | LT112241850            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 3                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.60                                          | 0.038                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 352.    | Aisetas                               | 12140251                                                             | LT112140251            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 3                      | 336                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.97                                          | 0.017                                    | 1.8                                                                        | 3.9                       | 0.90                                  | -                                   | -                                     | -                         | 1.00                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 353.    | Lampėdžių karjeras                    | 10060001                                                             | LT110050282            | karjeras                    | DVT                                                                                                         | 1                      | 510                                                                               | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.048                                    | 2.6                                                                        | 2.8                       | 0.74                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.94                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.75                                          | 0.048                                    | 2.6                                                                        | 2.8                       | 0.74                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.94                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 354.    | Beičių I tvenkinys                    | 12250026                                                             | LT112250026            | tvenkinys                   | LPVT                                                                                                        | 1                      | modeliavimas /ekspertinis vertinimas                                              | gera                                                            | gera                                                                     | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 1.93                                          | 0.037                                    | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 355.    | Niedus                                | 10040070                                                             | LT110040070            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | 240                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 0.83                                          | 0.028                                    | 3.2                                                                        | 1.9                       | 0.64                                  | -                                   | 0.59                                  | 0.47                      | 0.81                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 356.    | Akmenių ežeras                        | 10030116                                                             | LT110030116            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 1                      | 516                                                                               | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.060                                    | 4.2                                                                        | 1.3                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | 1.88                                          | 0.056                                    | 5.1                                                                        | 1.5                       | 0.69                                  | -                                   | -                                     | -                         | 0.88                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 357.    | Balandis                              | 10030114                                                             | LT110030114            | ežeras                      | NVT                                                                                                         | 2                      | ekspertinis vertinimas                                                            | neatitinkanti geros būklės                                      | vidutinė                                                                 | Geros būklės vertė                                      | 2.00                                          | 0.050                                    | 3.2                                                                        | 2.0                       | 0.61                                  | 0.50                                | 0.50                                  | 0.61                      | 0.80                                         | atitinka                                                                                                                   | gera cheminė būklė                                                                                                        |
|         |                                       |                                                                      |                        |                             |                                                                                                             |                        |                                                                                   |                                                                 |                                                                          | Esama vertė                                             | -                                             | -                                        | -                                                                          | -                         | -                                     | -                                   | -                                     | -                         | -                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                           |