

PRIEKRANTĖS VANDENS TELKINIŲ VANDENSAUGOS TIKSLAI

Eil. Nr.	Priekrantės vandens telkinio pavadinimas	Nepakeistas vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr.)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinka geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/gera/vidutinė/bloga/labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai											
								Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai			Biologinių kokybės elementų rodikliai				Specifiniai teršalai			Vandens telkinio cheminė būklė (gera/neatitinka geros būklės)	
								Skaidrumas, m	Bendras azotas (N _b), mg/l	Bendras fosforas (P _b), mg/l	Chlorofila vidutinė šiltojo periodo vertė, µg/l	Fitoplanktono padidėjusio gausumo indeksas (FPGI)	Makrobesturių kokybės indeksas (MKI)	Makrobesturių vidutinis rūšių skaičius, EKS	Šakotojo banguolio maksimalus paplitimo gylys, EKS*	V, µg/l	Zn, µg/l		Naftos angliavandeniai, mg/l
1.	Atvira Baltijos jūros smėlėta pakrantė (Kuršių Nerijos pakrantė)	NVT	1	6	netatitinka geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.1	0.41	0.022	0.4	0.64	1	-	-	15.4	5.9	-	neatitinkanti
							Geros būklės vertė	5.0	0.250	0.260	0.600	0.67	0.81	-	-	5	20	-	geros būklės
2.	Atvira Baltijos jūros smėlėta pakrantė (Kuršių Nerijos pakrantė)	NVT	1	7	netatitinka geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.5	0.43	0.026	0.27	0.64	0.96	-	-	17.1	4.0	0.1	neatitinkanti
							Geros būklės vertė	5.0	0.250	0.026	0.600	0.67	0.81	-	-	5	20	0.2	geros būklės
3.	Atvira Baltijos jūros akmenuota pakrantė (žemyninė pakrantės dalis)	NVT	2	1	netatitinka geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.0	0.48	0.025	0.35	0.64	-	0.56	-	-	-	-	netirta
							Geros būklės vertė	5.0	0.25	0.026	0.600	0.67	-	0.81	-	-	-	-	-
4.	Atvira Baltijos jūros akmenuota pakrantė (žemyninė pakrantės dalis)	NVT	2	2	netatitinka geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.9	0.42	0.022	0.44	0.64	-	0.42	-	14.4	4.0	-	neatitinkanti
							Geros būklės vertė	5.0	0.25	0.026	0.600	0.67	-	0.81	-	5	20	-	geros būklės
5.	Atvira Baltijos jūros akmenuota pakrantė (žemyninė pakrantės dalis)	NVT	2	B-1	netatitinka geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.6	0.46	0.022	0.42	0.64	-	0.58	0.75	16.38	4.10	0.10	neatitinkanti
							Geros būklės vertė	5.0	0.25	0.026	0.600	0.67	-	0.81	0.68	5	20	0.2	geros būklės

* Ekologinės kokybės santykis
