

TARPINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENSAUGOS TIKSLAI																										
Eil. Nr.	Tarpinio vandens telkinio pavadinimas	Nepakeistas vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr.)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/gera/vidutinė/bloga/labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės			Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai																
								Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai							Biologinių kokybės elementų rodikliai							Specifiniai teršalai (gera/neatitinkanti geros būklės)			Vandens telkinio cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	
								Bendras azotas (N _b), mg/l kai vandens telkinio druskingumas <2 praktinių druskingumo vienetų	Bendras azotas (N _b), mg/l kai vandens telkinio druskingumas 2-4 praktiniai druskingumo vienetų	Bendras azotas (N _b), mg/l kai vandens telkinio druskingumas >4 praktinių druskingumo vienetų	Bendras fosforas (P _b), mg/l kai vandens telkinio druskingumas <2 praktinių druskingumo vienetų	Bendras fosforas (P _b), mg/l kai vandens telkinio druskingumas 2-4 praktiniai druskingumo vienetų	Bendras fosforas (P _b), mg/l kai vandens telkinio druskingumas >4 praktinių druskingumo vienetų	Chlorofilo "a" koncentracija, EKS* kai vandens telkinio druskingumas <2 praktinių druskingumo vienetų	Chlorofilo "a" koncentracija, EKS* kai vandens telkinio druskingumas 2-4 praktiniai druskingumo vienetų	Chlorofilo "a" koncentracija, EKS* kai vandens telkinio druskingumas >4 praktinių druskingumo vienetų	Fitoplanktono sezoninės sukcesijos indeksas (FSI)	Šakotojo banguolio maksimalus paplitimo gylis, EKS	Makrodumblių taksonominė sudėtis ir gausa, EKS	Makrobestuburių vidutinis rūšių skaičius, EKS	V, µg/l	Zn, µg/l	Naftos angliavandeniliai, mg/l			
1.	Klaipėdos sąsiauris	LPVT		1	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			0.98			0.068			0.52	-	-	-	-	-	-	0.112857	neatitinkanti geros būklės		
							Geros būklės vertė	1.08	0.67	0.25	0.08	0.053	0.026	0.570	0.550	0.42	-	-	-	-	-	-	-	0.2		
2.	Klaipėdos sąsiauris	LPVT		2	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			1.05			0.065			0.46	-	-	-	-	3.71	4	0.1	neatitinkanti geros būklės		
							Geros būklės vertė	1.08	0.67	0.25	0.08	0.053	0.026	0.570	0.550	0.42	-	-	-	-	-	5	20	0.2		
3.	Klaipėdos sąsiauris	LPVT		3B	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			1.18			0.094			0.51	-	-	-	-	3.564	4	0.1	neatitinkanti geros būklės		
							Geros būklės vertė	1.08	0.67	0.25	0.08	0.053	0.026	0.570	0.550	0.42	-	-	-	-	-	5	20	0.2		
4.	Klaipėdos sąsiauris	LPVT		3	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			1.24			0.081			0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	netirta	
							Geros būklės vertė	1.08	0.67	0.25	0.08	0.053	0.026	0.570	0.550	0.42	-	-	-	-	-	5	20	0.2		
5.	Šiaurinė Kuršių marių dalis (be Centrinės Kuršių marių dalies)	NVT	1	5	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			1.08			0.104			0.65	0.6	-	0.44	0.21	3.265	4.15	0.1	neatitinkanti geros būklės		
							Geros būklės vertė			1.08			0.080			0.57	0.48	-	0.28	0.71	5	20	0.2			
6.	Šiaurinė Kuršių marių dalis (be Centrinės Kuršių marių dalies)	NVT	1	7B	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			1.23			0.072			0.57	0.6	-	0.58	0.48	-	-	-	-	netirta	
							Geros būklės vertė			1.08			0.080			0.57	0.48	-	0.28	0.71	-	-	-	-		
7.	Šiaurinė Kuršių marių dalis (be Centrinės Kuršių marių dalies)	NVT	1	4	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė			1.1			0.075			0.98	-	-	0.53	0.08	-	-	-	-	-	netirta
							Geros būklės vertė			1.08			0.080			0.57	0.48	-	0.28	0.71	-	-	-	-		
8.	Šiaurinė Kuršių marių dalis (be Centrinės Kuršių marių dalies)	NVT	1	6	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			1.1			0.094			0.76	-	-	-	0.63	-	-	-	-	-	netirta
							Geros būklės vertė			1.08			0.080			0.57	0.48	-	0.28	0.71	-	-	-	-		
9.	Centrinė Kuršių marių dalis	NVT	2	10	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Esama vertė			1.3			0.112			0.6	-	-	-	0.1	2.195	4	0.1	neatitinkanti geros būklės		
							Geros būklės vertė			1.07			0.080			0.68	0.61	-	0.28	0.68	5	20	0.2			
10.	Centrinė Kuršių marių dalis	NVT	2	12	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			1.13			0.086			0.77	0.7	-	-	0.6	1.51	4.325	0.1	neatitinkanti geros būklės		
							Geros būklės vertė			1.07			0.080			0.68	0.61	-	0.28	0.68	5	20	0.2			
11.	Centrinė Kuršių marių dalis (Nemuno delta)	NVT	2	14	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė			1.28			0.109			0.73	0.7	-	0.58	0.36	-	-	-	-	-	netirta
							Geros būklės vertė			1.07			0.080			0.68	0.61	-	0.28	0.68	-	-	-	-		
12.	Kuršių marių vandenų	NVT	3	3	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė			0.58			0.039			0.25	-	0.56	-	0.63	-	-	-	-	-	neatitinkanti geros būklės
							Geros būklės vertė			0.25			0.026			0.42	-	0.78	-	0.58	-	-	-	-		
13.	Kuršių marių vandenų	NVT	3	4	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė			0.56			0.033			0.22	-	-	-	0.92	13.35	4	0.1	neatitinkanti geros būklės		
							Geros būklės vertė			0.25			0.026			0.42	-	-	-	0.58	5	20	0.2			
14.	Kuršių marių vandenų	NVT	3	5	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė			0.56			0.036			0.25	-	-	-	0.63	-	-	-	-	-	netirta
							Geros būklės vertė			0.25			0.026			0.42	-	-	-	0.58	-	-	-	-		

* Ekologinės kokybės santykis